


DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W1K118603 1N081470	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	MERCEDES	Kenteken	2CBV223	Km stand	99 383 km
Model	CLA				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	05-06-2026	Inspectienummer	7009303	Inspectiedatum	16-06-2026
Toewijzingsdatum	05-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires


Verwijderbare items

Documentenlijst

Compressor / Hulpkit	✓
Vulling hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Kofferafdekking	✓
Brandblusser	✓
Afneembare trekhaak	✓

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

 Hankook 225/45/18 Y All seasons
5.0 mm

 Hankook 225/45/18 Y All seasons
5.0 mm






 Hankook 225/45/18 Y All seasons
5.0 mm

 Hankook 225/45/18 Y All seasons
5.0 mm

Type

1		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	228,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	153,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	228,00€
2		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	Nettokosten	49,00€
			sous reserve de reparation				
5		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
6		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	727,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	727,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	1,00	75,00€	-	-	75,00€
Spuitswerk	85,00€	1,80	153,00€	-	-	153,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	499,00€	-	-	499,00€

Handtekeningen**Handtekening Receiver****Handtekening Expert****Handtekening Klant / bestuurder**