


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002492231
Besichtigt am:	18.06.2026 11:51
Berichts-Nr:	10827629
FIN:	WVGZZZCS7RY066067

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CUH
Erstzulassungsdatum:	17.05.2024
Laufleistung:	20.869 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
3 Kopfstützen hinten	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 85 kW	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
4 Leichtmetallräder "Valencia" 6,5 J x 17 in Galvanograu, Volkswagen R	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Pamplona
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ambientebeleuchtung	Frontantrieb
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dachhimmel schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Digitaler Radioempfang DAB+	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Drehstromgenerator 140 A	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	

LED-Rückleuchten	Reifenkontrollanzeige
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	R-Line Ausstattung
Lendenwirbelstützen vorn	Roof Pack
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Rückfahrkamera "Rear View"
Leuchte im Fußraum vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Schaltgetriebe MQ200_GA
Linkslenker	Schalthebelknauf in Leder
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Scheibenbremsen hinten
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Scheibenbremsen vorn
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Modul Boden hinten Ausführung 3	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Multifunktionskamera	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Multifunktionslenkrad in Leder	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Servolenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nicht Heissland	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist"	Sport-Komfortsitze vorn
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne 2. Batterie	Stabilisator vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Anhängervorrichtung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Differenzialsperre	Telefonschnittstelle
Ohne Dynamic Drive Control	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne ECO-Funktion	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Spurwechselassistent	Typrüfstand Deutschland
Ohne Zusatz-/Standheizung	Überhang hinten, mittel
Ohne zusätzliche Bereifung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Pedale in Edelstahl gebürstet	Verkehrszeichenerkennung
Radio	Version Standard plus
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Volldach
Radstand	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Rechtsverkehr	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Regionscode " ECE " für Radio	Vordersitze beheizbar
Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert	Vordersitze mit Höheneinstellung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Reflektor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Antenne	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Bremsscheibe hinten rechts	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Bremsscheibe hinten links	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	179,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	209,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCS7RY066067

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






GEBRAUCHSSPUREN


1 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Reflektor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Antenne - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Bremsscheibe hinten rechts - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Bremsscheibe hinten links - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

