

Standplatz: _____

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	BS -CZ 0150E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM341C9PA013032
Vertrags-Nummer:	34034084	Erstzulassung:	05.06.2023
Internes KZ:	15086492	Kilometer-Stand:	36705
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Biophilic Blue (mineral) Polsterung: Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **51.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse	294,12
Biophilic Blue (mineral)	0,00
Mineral-Lackierung	554,62
Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **52.193,28**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **62.110,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 62.110,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2095	zul. Gewicht (kg):	2520

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34034084
Amtliches Kennzeichen: BS -CZ 0150E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34034084
Amtliches Kennzeichen: BS -CZ 0150E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Rene Müller
Tel. direkt 0511 90110-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

BS CZ150E

FIN

KMHM341C9PA013032

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
27.05.2026, auf Wunsch des Leasinggebers.
02.07.2026, durch Herrn Rene Müller bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung
Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Herr Zwolinski.
02.07.2026
Vertragsnummer 34034084
Auftragsnummer ELSRM004601
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.189,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.839,50 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.189,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.839,50 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 413 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne links, Tür hinten rechts

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 6 53 kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM341C9PA013032
HSN / TSN	8252 / ALE	Schlüssel-Nr.	10342594
Km-Stand abgelesen	36705	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff,

Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüsse (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. HU ist fällig, (Bild 7)	74,79	89	100	-74,79	-89
2. Fahrersitz, Abdeckung hinten verschrammt, smart repair (Bild 8)	126,05	150	100	-126,05	-150
3. Tür hinten links, Einstieg verschrammt, smart repair (Bild 9)	126,05	150	100	-126,05	-150
4. Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair (Bild 10)	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Seitenteil links, eingedellt, drücken (Bild 11)	126,05	150	100	-126,05	-150
6. Inspektion überfällig, (Bild 5)	294,12	350	100	-294,12	-350
7. Nicht durchgeführte Inspektionen, Minderwert (Garatieverlust möglich),	966,39	1.150	100	-966,39	-1.150
Gesamt	1.839,50	2.189		-1.839,50	-2.189

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lackierung, Oberflächenkratzer (Aufbereitung),

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Rene Müller

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Inspektion überfällig




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : HU ist fällig



Bild 8 : Fahrersitz, Abdeckung hinten verschrammt



Bild 9 : Tür hinten links, Einstieg verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger vorne, zerkratzt




Bild 11 : Seitenteil links, eingedellt