

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1612	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00867409993
Vertrags-Nummer:	50941076	Erstzulassung:	22.07.2021
Internes KZ:	14834228	Kilometer-Stand:	134213
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Titanium-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**23.193,28**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Titanium-Grau Metallic	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**26.006,15****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****30.947,32**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.947,32

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 50941076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1612
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.01.2026	9059986975	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
05.01.2026	9059975535	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.06.2025	9059947061	Eigenverschulden	Unterboden	Ja	Nein
10.06.2024	9059891144	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
23.03.2023	9059866147	Fremdverschulden		Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 50941076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1612
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.01.2023	29267	Inspektion und Wartung
30.05.2023	55797	Inspektion und Wartung
30.05.2023	55797	Wartungszusatzumfänge
03.07.2024	55797	Bremsflüssigkeitswechsel
03.07.2024	55797	Inspektion und Wartung
03.07.2024	55797	Wartungszusatzumfänge
24.07.2024	71361	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.07.2025	100469	Inspektion und Wartung
10.07.2025	100469	Wartungszusatzumfänge
21.07.2025	100469	Wartungszusatzumfänge
21.07.2025	100469	Inspektion und Wartung
13.01.2026	117218	Wartungszusatzumfänge
12.03.2026	124586	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	13158 Berlin, Lessingstraße 79
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0031214626 - 0050941076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1612	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00867409993
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	22.07.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Titanium-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	134.150 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/55 R16 91H	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 12.03.2026 bei km 117.218.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Abgassystem -Fehlerspeicher aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

✓	Easy-Business-Paket	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Titanium-Grau Metallic	✓	Winter-Paket
✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	✓	UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_
✓	UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	✓	UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Kofferraumwanne Megane
✓	UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	✓	UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	✓	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Dach

Dach, verkratzt (Bild 15, Bild 16)

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Seitenwand links, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

C- Säule links Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, Gebrauchsspur

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 28, Bild 29)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Tür hinten rechts Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne rechts Griff, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

C- Säule rechts Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, Gebrauchsspur

D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 20, Bild 21)

Heckklappe, verkratzt, Gebrauchsspur

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) hinten links, fehlt (Bild 14)

Radkappe(n) Satz, beschädigt, Gebrauchsspur

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13)

Interieur

Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, genutzt, Gebrauchsspur

Mittelkonsole, verkratzt, Gebrauchsspur

Himmel, verkratzt, Gebrauchsspur

Interieur

Handschuhfach Deckel, verkratzt, Gebrauchsspur

Multimedia, Navigation

Antenne Stab, beschädigt (Bild 17)

Technik

Abgassystem - Fehlerspeicher, aktiv (Bild 32)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Inspektion groß Mittelklasse, fällig (Bild 33)

Fahrzeug Front, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Schwab, Andreas

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN: <u>VF1RF300867408893</u>			
Datum: <u>08.07.2025</u> Km-Stand: <u>41335</u>	Rechnungs-Nr.: <u>241403346</u>	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> X	Stempel: 	08.07.2025 Gutis bis	
Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> X Nicht OK* ☐	RENAULT RETAIL GROUP BERLIN Pankow Blankenburger Str. 85-105 13156 Berlin Tel. 030 9114988-0 Fax 030 9114988-238 Ein Unternehmen der Renault Retail Group Deutschland GmbH		
*siehe spezifische Seite			
Datum: <u>26.06.21</u> Km-Stand: <u>100469</u>	Rechnungs-Nr.: <u>83222025</u>	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> X	Stempel: 	<u>OK</u>	
Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> X Nicht OK* ☐	RENAULT RETAIL GROUP BERLIN Pankow Blankenburger Str. 85-105 13156 Berlin Tel. 030 9114988-0 Fax 030 9114988-238 Ein Unternehmen der Renault Retail Group Deutschland GmbH		
*siehe spezifische Seite			
Datum: <u>12.03.26</u> Km-Stand: <u>117718</u>	Rechnungs-Nr.: <u>83222025</u>	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u> X	Stempel: 	<u>OK</u>	
Kontrolle auf Korrosion: <u>OK</u> X Nicht OK* ☐	RENAULT RETAIL GROUP BERLIN Pankow Blankenburger Str. 85-105 13156 Berlin Tel. 030 9114988-0 Fax 030 9114988-238 Ein Unternehmen der Renault Retail Group Deutschland GmbH		
*siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Radkappe(n), hinten links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Dach, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 16. Dach, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 26. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 29. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Abgassystem -, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 33. Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.