

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002466667
Besichtigt am: 22.05.2026 09:26
Berichts-Nr: 10661489
FIN: TMBLK0NX6PY063189

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVJ
Erstzulassungsdatum:	10.05.2023
Laufleistung:	62.029 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)
 "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung
 "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
 "PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)
 "REAR VIEW"
 "SMART LINK" (wired and wireless connect)
 "SOUND SYSTEM CANTON"
 "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben
 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
 3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG
 4 Türen
 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B
 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F
 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr seitlich, hinten
 Abgaskonzept, EU6 AP
 Ablagekästen im Kofferraum
 Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung
 Allradantrieb
 Alu Pedalen
 AM RS Plus
 Ambiente und Umfeldbeleuchtung
 Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter
 Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht
 Außen-Sound Standard
 Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.
 Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
 Ausströmer
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
 Batterie 380A (68Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteile mit besonderer Oberfläche
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
 Beheizbare Windschutzscheibe
 Berganfahrassistent
 Besondere Innengeräuschkämpfung
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
 Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
 DAB - Digitaler Radioempfang
 Dachreling, schwarz
 Dämpfung hinten,Sportausführung
 Dämpfung vorn
 Dekor-Einlagen
 Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
 Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 180 A
 Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
 Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
 Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
 Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
 -
 Einstiegleisten in den Türausschnitten
 El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
 Entriegelung Hintersitz mechanisch
 Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
 Fahrerkniefairbag
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
 Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
 Fertigungsablauf Standard
 Feststellbremse
 Formteilhimmel ungeteilt
 FPK-Medium
 Fußmatten vorn und hinten
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumbodenbelag Komfort
 Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Head-Up Display



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler in Wagenfarbe	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Halter
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehnen mit Massage- funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Progressive Lenkung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 4	Regionscode " ECE " für Radio
Multipler Matrix-Beam	Reifen 225/40 R19 93Y xl
Navi Columbus + Web radio	Reifendruckkontrolle
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifenlieferanten für EU Länder
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netztrennwand	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Scheibenbremse vorn
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten
Ohne 2. Batterie	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
	Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

Schlafpaket 2

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Spotrepair
3	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
4	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 16.995,34
Summe (ohne MwSt.):				€ 16.995,34

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	154,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	156,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLK0NX6PY063189

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10661489
vom: 22.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Spotrepair



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	Smart Repair
-----------	--------------

