

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 2487 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	OF -TH 2906	Fahrgestell-Nummer:	JTMW53FV30J015411
Vertrags-Nummer:	48675079	Erstzulassung:	05.07.2022
Internes KZ:	15024110	Kilometer-Stand:	53464
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 2487 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 0-Gang Aut**

Lackierung: Tiefschwarz metallic

Polsterung: Stoff - schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.512,61

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängezugvorrichtung, horizontal, abnehmbar	747,90
Metallic Lackierung	663,87
Protection-Paket	109,24
Stoff - schwarz	0,00
Tiefschwarz metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.033,62**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.500,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.500,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Auto Sports Utility Vehicle5-türig 2487 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	2487
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	102
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,400
Leergewicht (kg):	1590	zul. Gewicht (kg):	2935

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48675079
Amtliches Kennzeichen: OF -TH 2906
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Auto Sports Utility Vehicle5-türig 2487 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.03.2026	9059988958	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48675079
Amtliches Kennzeichen: OF -TH 2906
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Auto Sports Utility Vehicle5-türig 2487 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	OF-TH 2906
Berichtsnummer :	0000000930319-DE613		
Referenznummer:	31199817		

Fahrzeugdaten

Toyota RAV4 (A5)(2019->) Hybrid 4x2 Business Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JTMW53FV30J015411	Laufleistung abgelesen:	53464 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 Siemensstraße 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.Benzin/Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2487 ccm / 131 kW (178 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Attitude Black Mc.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	58177 / 16.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/65/R17/102H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/65/R17/102H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/65/R17/102H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/65/R17/102H 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Freisprechanlage Bluetooth, Bluetooth-Schnittstelle, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive
- HV-Batterie (Lithium-Ionen)
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Antriebsart Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Lenkrad mit Schaltwippen
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Motor 2,5 Ltr. - 131 kW (System: 160 kW) 16V Hybrid
Hybrid 160 kW (Motor 2,5 Ltr. - 131 kW 16V) • Nebelscheinwerfer LED • Reifen-Reparaturkit • Rücksitz geteilt • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto) • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Navigationssystem (Touch & Go Plus) • Radstand 2690 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitz klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schleudertrauma-Schutzsystem • Servolenkung elektrisch • Sitzheizung vorn • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Toyota Safety Sense
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung ACC und Pre-Crash-System, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCW), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA) • Türverkleidung Leder • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn • Wärmeschutzverglasung getönt |
|---|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair

5.	Tür Hinten - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
6.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis




Motorraum



Felgen




Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links

Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair




4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Tür Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Tür Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



6. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



6. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



6. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair