

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		29.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG	
Besichtigungsort		36272 Niederaula, Industriestraße 11	
Besichtigungsdatum		17.07.2026	
Referenznummern		0002065645	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		VXKFCYHZTP1077954	
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra L Sports Tourer 1.5 D Ultimate-Paket	Laufleistung abgelesen	86.453 km
Erstzulassung	28.12.2023	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94H	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 27.03.2025 bei km 48.392.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
Opel Connect	Head-up-Display
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Außenspiegel schwarz lackiert
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design-Paket: high gloss Exterieur
Dach, Design-Ausführung (schwarz)	Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz	Einstiegsleisten mit Schriftzug
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz vorn links/rechts	Sitzheizung vorn
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	Lenkrad heizbar
Fahrassistent-Paket: IntelliDrive	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent inkl. Spurwechselassistent
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Feststellbremse elektrisch
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckklappenöffnung elektrisch	Heckleuchten LED
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenspiegel mit Ablendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°
Parkpilotsystem vorn und hinten	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder)
Leuchtweitenregelung automatisch	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTi DPF
Nebelscheinwerfer LED	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Keyless Start	Seitenairbag vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Voll-LED (IntelliLux)
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Serienausstattung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
---------------------------------------	--

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelpf abnehmbar) ohne Werkzeug	Dach Wagenfarbe
Dachreling	Dachreling silber
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	222,22 €	144,44 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25)	922,40 €	599,56 €
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	648,60 €	421,59 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	933,95 €	933,95 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, verkratzt, lackieren (Bild 55, Bild 56)	961,14 €	624,74 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 33, Bild 34)	538,75 €	350,19 €
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 38, Bild 39)	550,78 €	358,01 €
Tür hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	582,41 €	378,57 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 43, Bild 44)	699,07 €	454,40 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 52, Bild 53, Bild 54)	699,07 €	454,40 €
Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 57, Bild 58)	582,41 €	378,57 €
Tür hinten rechts Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen (Bild 68, Bild 69)	236,47 €	153,71 €
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 62)	550,78 €	358,01 €
Tür vorne rechts Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen (Bild 70, Bild 71)	207,72 €	135,02 €
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	538,75 €	350,19 €
A- Säule rechts, verkratzt, lackieren (Bild 63, Bild 64)	361,97 €	235,28 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 45, Bild 46)	794,78 €	516,61 €
Heckklappe, verkratzt, lackieren (Bild 47, Bild 48)	873,27 €	567,63 €
Heckklappe, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
Heckklappe Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 49, Bild 50, Bild 51)	650,41 €	422,77 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	346,09 €	346,09 €
LM-Rad vorne links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	346,09 €	346,09 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17, Bild 18)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 65, Bild 66, Bild 67)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 59, Bild 60, Bild 61)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	13.678,83 €
Minderwert	9.961,52 €
Händlerverkaufspreis	2.950,00 €

Händlerverkaufspreis**3.825,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 71 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 17.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage

Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.3.25 km 48392

Motoröl
Qualität:
Viskosität: 5 W- 30

Frostschutzmittel, Kühlmittel -30 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Pollenfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autohaus Gotthard König GmbH
Am Fröhlichen Mann 1-3
98528 Suhl

Stempel und Unterschrift
der Werkstatt

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl
Qualität:
Viskosität: W-

Frostschutzmittel, Kühlmittel °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Pollenfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum

Motoröl
Qualität:
Viskosität:

Frostschutzmittel, Kühlmittel °C

Ja Nein

☐ Batterie
☐ Pollenfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift
der Werkstatt

GKK

Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

**DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:**

☐ 0W-20 B71 2010
☒ 5W-30 B71 2290
☐ 0W-30 B71 2312

Nächster Öl- und Filterwechsel:
☒ bei Serviceintervall-Anzeige
☒ bei Kilometerstand 103 000

☒ spätestens bis 20.11.2026

STELLANTIS

GKK

Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 20 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 23 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Stoßfänger vorne, Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger vorne, Blende -lackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 30 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 32 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren




Bild 34 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen




Bild 36 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage




Bild 37 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 38 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 39 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 40 Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 41 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 42 Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 43 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 44 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 45 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 46 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 47 Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 48 Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 49 Heckklappe, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 50 Heckklappe, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 51 Heckklappe, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 52 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren




Bild 53 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 54 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren




Bild 55 Dach, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 56 Dach, verkratzt, lackieren



Bild 57 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 58 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 59 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 60 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 61 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 62 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 63 A- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 64 A- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 65 Fahrzeug, außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 66 Fahrzeug, außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 67 Fahrzeug, außen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 68 Tür hinten rechts, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen



Bild 69 Tür hinten rechts, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 70 Tür vorne rechts, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen



Bild 71 Tür vorne rechts, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen