



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Archiv 5




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	B	12.04.2022	2.1	0005	1.2	CYC000136	L	2	9	1	P2	75/---	T	150
	J	M1				AB								
	E	WMW11DJ0502S45577					10	3850					19	1727
	D.1	MINI					20	1432					6	1440
		FML2E					12	-	13	-			9	-
		11DJ					V.7	-	6.1	1775			6.2	1775
		OAW40000					7.1	985	7.2	875			7.3	-
		-					8.1	985	8.2	875			8.3	-
		Cooper SE					0.1	-	0.2	-			0.3	65
		BAYER.MOT.WERKE-BMW					0.1	-	0.2	-			0.3	4
		Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.1	195/55 R16 87 W						
		Schräghecklimousine					15.2	195/55 R16 87 W						
		715/2007*2018/1832AX					15.3	-						
		2017/1151;WLTP;reine Elektrofz					R	Grau/Schwarz					11	7/9
		Elektro					K	e1*2007/46*2063*03						
		0004					S	07.09.2021					17	K ₆ GJ311041
		30AX					21	-						
		Zu P2/P4: 75 kW/30min; Nennleistung 135 kW *												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Einstieg vorne links, Zierleiste eingedellt



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, Schutzleiste verschrammt
Kotflügel/Stoßfänger (smart repair) vorne rechts, verschrammt



Bild 16 : Stoßfänger vorne rechts, zerkratzt
Kotflügel/Stoßfänger (smart repair) vorne rechts, verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
04.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 123 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MINI	Marke	MINI
Typ / Verkaufsbez.	Mini Cooper SE Essential Trim	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW11DJ0502S45577	HSN / TSN	0005 / CYC
Schlüssel-Nr.	10638575	Km-Stand abgelesen	15291
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	75	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S / O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AC-Laden Professional, Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, ConnectedDrive Services, DC-Schnellladen, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler in Dachfarbe lackiert (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Driving Assistant, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: Automatik einstufig, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne & hinten (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Melting Silver Metallic, Ladekabel, Ladekabel für Laden zu Hause, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Speichen-Design, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Multifunktionales Instrumentendisplay, Navigation: MINI Navigationssystem, Nebelschlussleuchte, Paket: Ablagenpaket, Paket: Außenspiegel, Paket: Funktionspaket MINI Driving Modes (Cooper SE), Paket: Lichtpaket, Park Distance Control (PDC) hinten, Polster: Stoff Double Stripe, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Real Time Traffic Information, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Rekuperations-Toggle, Remote Services, Räder: Leichtmetallräder Revolite Spoke, Räder: Reifen Pannens Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Telefon: Smartphone Integration, Verzurrösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eDrive Dienste

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
383	Lackierung: Dach und Spiegelkappen in schwarz
6NM	Radiozubehör: MINI Connected
420	Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 05 / 2026 bei Kilometerstand 14.264
nächste Wartung:	am 05 / 2028

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg vorne links, Zierleiste eingedellt, erneuern (Bild 14)
2. Kotflügel/Stoßfänger (smart repair) vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lackierung, Oberflächenkratzer (Aufbereitung),