


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNSX S1004401	Erstzulassung	18.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV2721	Laufleistung	44 754 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

5		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr><tr><td>Position</td><td>-</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	6		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-	8		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	12		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
13		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr><tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

2



Bauteil	Laderaumabdeckung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

3



Bauteil	2. Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

14



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.030,13€
--------------	-----------