

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002473857
Besichtigt am: 20.05.2026 12:12
Berichts-Nr: 10669215
FIN: WVVZZZE10RP034284



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	17.06.2024
Laufleistung:	22.839 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Costa Azul Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	e-Sound
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktionsprämie	Fernlichtassistent "Light Assist"
Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz	Fertigungsablauf Standard
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gepäckraumboden
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Komfortpaket
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	Kurzheck
DC/DC Wandler 3,0 kW	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einton-Signalhorn	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Elektrische Luftzusatzheizung	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Systemleistung 150kW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	Müdigkeitserkennung
E-Mobilitäts-Bonus	

Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Navigationssystem "Discover Pro"	Softwareverbund Ausführung 12
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sprachbedienung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stahlräder 7,5 J x 18
Ohne Dekorfolien/Embleme	Standard-Klimazonen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger Standard
Ohne Fast Lane Modell	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typprüfand Deutschland
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Volldach
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Ohne UNECE CS&SU	Vordersitze beheizbar
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Wegfahrsperre elektronisch
Plattformgruppenklasse 1	Zellmodul A
Pro	
Radio "Ready 2 Discover Max"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R 18	
Reifenkontrollanzeige	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 18 95 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
2	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE10RP034284

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Batteriezertifikat

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



2 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

