

TMBAR8NX3NY098058

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	84.635 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	15.800 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBAR8NX3NY098058	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	08.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/50 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46036038
Anlieferungsdatum: 18.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	84.635 km
Fahrgestellnummer	TMBAR8NX3NY098058	Erstzulassung	08.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46036038
Anlieferungsdatum: 18.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links




Nachlackierung 1: Seitenwand links, Tür hinten links



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBAR8NX3NY098058

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	84,635 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	15,800 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBAR8NX3NY098058	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	8 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - rear left side	Door - Scratched - Cover / polish
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Door - rear left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46036038
Delivery date: 18 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/50 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/50 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46036038
Delivery date: 18 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	84,635 km
Vehicle Identification number	TMBAR8NX3NY098058	First registration	8 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46036038
Delivery date: 18 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 18 Jun 2026
Protocol number: 46036038
Delivery date: 18 Jun 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Pictures of damage



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear left side, Door - rear left side



Repainting 1: Side panel - rear left side, Door - rear left side

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JF 9082	Fahrgestell-Nummer:	TMBAR8NX3NY098058
Vertrags-Nummer:	99678082	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15065298	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	229	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1379	zul. Gewicht (kg):	1880

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99678082
Amtliches Kennzeichen: HD -JF 9082
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
14.01.2024	9059875463	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Alufelge hinten Fahrerseite	Ja	Ja
20.01.2023	9059837129	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99678082
Amtliches Kennzeichen: HD -JF 9082
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer