

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 26.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 10.06.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002067055                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                          |                               |                           |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>JMZKFGW1A90290967</b> |                               |                           |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - SUV / Geländewagen | <b>Farbton / Lackart</b>      | Blau / 2-Schicht metallic |
| <b>Hersteller</b>           | Mazda                    | <b>Nächste HU</b>             | 05/2028                   |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | CX-5 Exclusive-Line AWD  | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 106.385 km                |
| <b>Erstzulassung</b>        | 27.03.2023               | <b>Emissionsklasse</b>        | Euro 6                    |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Automatik / 6            | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5                     |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 2                    | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe              |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel     | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 2.191 ccm / 110 KW        |
| <b>Antriebsart</b>          | Allradantrieb            |                               |                           |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder:          |              |                 |            |                 |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 5 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 5 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 6 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 6 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |            |                 |             |

| Beiliegende Räder: |              |                 |            |                 |             |
|--------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position           | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| Rad 1              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 2              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 3              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 4              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                      | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                      | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                                  | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✗ Serviceheft vorhanden                                        | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                     | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden                                   | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 18.02.2026 bei km 98.257. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden               | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stoßfänger hinten        | Ja                                                 |              |
| Seitenwand hinten rechts | Ja                                                 |              |

#### Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert)                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control      | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)            |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                           | Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)        |
| Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)                        | Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent                   |
| Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) | Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)                        |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht                                   | Einparkhilfe vorn und hinten                              |
| Dynamisches Kurvenlicht (AFS)                                      | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)                     |
| Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung                      | Dachspoiler Wagenfarbe                                    |
| Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP                                  | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                   |
| Außenspiegel lackiert                                              | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide         |
| Außenspiegel elektr. anklappbar                                    | Audiosystem: Radio mit CD-Player                          |
| Audiobedienung am Lenkrad                                          | Antriebsart: Allradantrieb                                |
| Anti-Blockier-System (ABS)                                         | Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar                   |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                      | 6 Lautsprecher                                            |
| 3. Bremsleuchte                                                    | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                  |
| Mittelarmlehne hinten                                              | Modellpflege (2)                                          |
| Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)              | Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung |
| Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth              | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                   |
| Getriebe Automatik - (6-Stufen)                                    | Gurtstraffer hinten außen                                 |
| Gurtstraffer vorn                                                  | Handschuhfach beleuchtet                                  |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik                                  | Internetbasierende Dienste                                |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                    | Karosserie: 5-türig                                       |
| Kennzeichenbeleuchtung LED                                         | Klimaautomatik                                            |
| Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten                               | LCD-Farbdisplay im Rundinstrument                         |
| Scheinwerfer LED                                                   | Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                       |
| Seitenairbag vorn                                                  | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt         |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                      | Sitze vorn höhenverstellbar                               |
| Sitzheizung vorn                                                   | Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)           |
| Sprachsteuerung, erweiterter Umfang                                | Start-Stop-Knopf                                          |
| Start/Stop-Anlage (i-Stop)                                         | Tagfahrlicht                                              |
| Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)                               | Türgriffe außen Wagenfarbe                                |
| USB-Anschluss hinten                                               | USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss                        |
| Wegfahrsperre (elektronisch)                                       | Wärmeschutzverglasung getönt                              |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                              | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                        |
| Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)                                  | Lenkrad heizbar                                           |
| Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung                  | Leseleuchte vorn                                          |
| Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                         | LM-Felgen                                                 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet                                         | Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT                   |
| Multi-Commander                                                    | Multi-Info-Display (Farbe)                                |
| Nebelscheinwerfer LED                                              | Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)                         |
| Parkbremse elektrisch                                              | Radioempfang digital (DAB+)                               |
| Radstand 2700 mm                                                   | Reifendruck-Kontrollsystem                                |
| Rußpartikelfilter                                                  | Rückfahrkamera                                            |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar                                     | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                      |
| Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                       | Scheibenwischer mit Regensensor                           |

| Serienausstattung (nicht verifiziert) |   |
|---------------------------------------|---|
| Scheibenwischerenteiser vorn          |   |
| Sonderausstattung (verifiziert)       |   |
| Metallic-Lackierung                   | ✓ |

#### Wertbeeinflussende Faktoren

| <b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                              | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                  | Reparaturkosten | MW       |
| Tür hinten links Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen (Bild 18, Bild 19) | 649,09 €        | 357,00 € |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                  | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                 | Reparaturkosten | MW       |
| Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW       |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)        | 854,37 €        | 469,90 € |
| Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 15)                                                 | 20,00 €         | 20,00 €  |
| <b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)                                               | Reparaturkosten | MW       |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur                                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur                                               | 0,00 €          | 0,00 €   |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 325,85 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

#### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>1.523,46 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>           | <b>846,90 €</b>    |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>14.475,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>16.625,00 €</b> |

#### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

#### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Heckklappe, beklebt, entkleben



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage




Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 18 Tür hinten links, Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 19 Tür hinten links, Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 26.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 10.06.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002067055                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                          |                               |                           |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>JMZKFGW1A90290967</b> |                               |                           |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - SUV / Geländewagen | <b>Farbton / Lackart</b>      | Blau / 2-Schicht metallic |
| <b>Hersteller</b>           | Mazda                    | <b>Nächste HU</b>             | 05/2028                   |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | CX-5 Exclusive-Line AWD  | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 106.385 km                |
| <b>Erstzulassung</b>        | 27.03.2023               | <b>Emissionsklasse</b>        | Euro 6                    |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Automatik / 6            | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5                     |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 2                    | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe              |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel     | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 2.191 ccm / 110 KW        |
| <b>Antriebsart</b>          | Allradantrieb            |                               |                           |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder:          |              |                 |            |                 |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 5 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 5 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 6 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Yokohama   | 225/65 R17 102V | 6 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |            |                 |             |

| Beiliegende Räder: |              |                 |            |                 |             |
|--------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position           | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| Rad 1              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 2              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 3              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |
| Rad 4              | Winterreifen | Leichtmetallrad | Falken     | 225/65 R17 106V | 5 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                      | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                      | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                                  | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✗ Serviceheft vorhanden                                        | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                     | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden                                   | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 18.02.2026 bei km 98.257. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden               | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stoßfänger hinten        | Ja                                                 |              |
| Seitenwand hinten rechts | Ja                                                 |              |

#### **Anmerkungen**

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control      | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)            |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                           | Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)        |
| Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)                        | Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent                   |
| Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) | Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)                        |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht                                   | Einparkhilfe vorn und hinten                              |
| Dynamisches Kurvenlicht (AFS)                                      | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)                     |
| Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung                      | Dachspoiler Wagenfarbe                                    |
| Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP                                 | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                   |
| Außenspiegel lackiert                                              | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide         |
| Außenspiegel elektr. anklappbar                                    | Audiosystem: Radio mit CD-Player                          |
| Audiobedienung am Lenkrad                                          | Antriebsart: Allradantrieb                                |
| Anti-Blockier-System (ABS)                                         | Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar                   |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                      | 6 Lautsprecher                                            |
| 3. Bremsleuchte                                                    | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                  |
| Mittelarmlehne hinten                                              | Modellpflege (2)                                          |
| Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)              | Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung |
| Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth              | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                   |
| Getriebe Automatik - (6-Stufen)                                    | Gurtstraffer hinten außen                                 |
| Gurtstraffer vorn                                                  | Handschuhfach beleuchtet                                  |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik                                  | Internetbasierende Dienste                                |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                    | Karosserie: 5-türig                                       |
| Kennzeichenbeleuchtung LED                                         | Klimaautomatik                                            |
| Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten                               | LCD-Farbdisplay im Rundinstrument                         |
| Scheinwerfer LED                                                   | Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                       |
| Seitenairbag vorn                                                  | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt         |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                      | Sitze vorn höhenverstellbar                               |
| Sitzheizung vorn                                                   | Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)           |
| Sprachsteuerung, erweiterter Umfang                                | Start-Stop-Knopf                                          |
| Start/Stop-Anlage (i-Stop)                                         | Tagfahrlicht                                              |
| Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)                               | Türgriffe außen Wagenfarbe                                |
| USB-Anschluss hinten                                               | USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss                        |
| Wegfahrsperrung (elektronisch)                                     | Wärmeschutzverglasung getönt                              |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                              | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                        |
| Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)                                  | Lenkrad heizbar                                           |
| Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung                  | Leseleuchte vorn                                          |
| Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                         | LM-Felgen                                                 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet                                         | Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT                   |
| Multi-Commander                                                    | Multi-Info-Display (Farbe)                                |
| Nebelscheinwerfer LED                                              | Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)                         |
| Parkbremse elektrisch                                              | Radioempfang digital (DAB+)                               |

### Serienausstattung

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Radstand 2700 mm               | Reifendruck-Kontrollsystem           |
| Rußpartikelfilter              | Rückfahrkamera                       |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| Schalt-/Wählhebelgriff Leder   | Scheibenwischer mit Regensensor      |
| Scheibenwischerenteiser vorn   |                                      |

### Sonderausstattung

|                     |  |
|---------------------|--|
| Metallic-Lackierung |  |
|---------------------|--|

### Wertbeeinflussende Faktoren

| Dach (Angaben ohne MwSt.)                                                                | Reparaturkosten | MW       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                              | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Seite links (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW       |
| Tür hinten links Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen (Bild 18, Bild 19) | 649,09 €        | 357,00 € |
| Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                  | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)                                                        | Reparaturkosten | MW       |
| Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Heck (Angaben ohne MwSt.)                                                                | Reparaturkosten | MW       |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)        | 854,37 €        | 469,90 € |
| Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 15)                                                 | 20,00 €         | 20,00 €  |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)                                                      | Reparaturkosten | MW       |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur                                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur                                               | 0,00 €          | 0,00 €   |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 325,85 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>1.523,46 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>           | <b>846,90 €</b>    |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>14.475,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>16.625,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Heckklappe, beklebt, entkleben



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 18 Tür hinten links, Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 19 Tür hinten links, Innenverkleidung -Abdeckung-, Druckstellen, ersetzen