

Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Voertuig

Nummerplaat	
Merk	Hyundai
Model	Tucson
Chassisnummer	TMAJC81BGPJ370759
Kilometerstand	20564
Datum eerste inschrijving	
Brandstoftype	
Brandstofniveau	2/8
Batterijniveau	

Algemene gegevens

Sleutel	✓
Bandenkit	✓



Banden

Band	Profiel diepte	Type band	Bandenmerk
Linksvoor	6 millimeter	Zomerband	Hankook
Rechtsvoor	6 millimeter	Zomerband	Hankook
Rechtsachter	6 millimeter	Zomerband	Continental
Linksachter	6 millimeter	Zomerband	Continental

Einde huurcontract


Inspectiedatum- 26-01-2026

Overzichtsfoto's



Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026



Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Herstelkosten schade

Nieuwe schade

Onderdeel schade	Omschrijving schade	Aanvaardbaar	ten	Gegroepeerde schade
Spoiler bumper achter	Kras	Nee		Schade 1
Afdekking trekhaak	Kras	Nee		Schade 1
Reinigen	Vuil	Nee		
Reinigen	Vuil	Nee		
Bekleding koffer L	Kras	a		
Bumper vooraan	Kras	e		
Grill Radiator (Kalender)	Slecht geplaatst	Ne		
Vleugel LV	Deuk			
Diamondcut velg LV	Kras	e		
Deur LV	Kras			
Deur LA	Kras	a		
Kofferdeksel	Kras	a		
Onderste bekleding ongespoten achter	Kras	Ja		
Deur RA	Kras	Ja		
Stootlijst RA	Kras	Ja		
Deur RV	Kras	Ja		
Herstelling exterieur 1	N comf / Defect	Nee		

Voorgaande schade

Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Onderdeel schade	Omschrijving schade	Aanvaardbaar
------------------	---------------------	--------------

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Nieuwe schade

Onderdeel schade: Spoiler bumper
achter

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Vervangen

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Afdekking
trekhaak

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Vervangen

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Reinigen

Omschrijving schade: Vuil

Reparatie type: Reinigen

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Reinigen

Omschrijving schade: Vuil

Reparatie type: Reinigen

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Bekleding
koffer L

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Structuur

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Bumper
vooraan

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Spuiten

Aanvaardbaar: Nee



Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Onderdeel schade: Grill Radiator
(Kalender)

Omschrijving schade: Slecht
geplaatst

Reparatie type: Herstellen

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Vleugel LV

Omschrijving schade: Deuk

Reparatie type: PDR

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Diamondcut
velg LV

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Sr-velgen
diamondcut

Aanvaardbaar: Nee



Onderdeel schade: Deur LV

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Spuiten

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Deur LA

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Touch-up

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Kofferdeksel

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Spuiten

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Onderste
bekleding ongespoten achter

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Structuur

Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Deur RA

Omschrijving schade: Kras

Reparatie type: Touch-up

Aanvaardbaar: Ja



Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Onderdeel schade: Stootlijst RA
Omschrijving schade: Kras
Reparatie type: Structuur
Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Deur RV
Omschrijving schade: Kras
Reparatie type: Touch-up
Aanvaardbaar: Ja



Onderdeel schade: Herstelling
exterieur 1
Omschrijving schade: N comf /
Defect
Reparatie type: Vervangen
Aanvaardbaar: Nee



Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Voorgaande schade

Einde huurcontract

Inspectiedatum- 26-01-2026

Handtekening


Datum: 26-01-2026 14:38

Naam:

E-mail:

Handtekening voor akkoord: Ja

Opmerking:

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature consists of a horizontal line with a small dot above it, followed by a large, stylized loop that crosses the horizontal line. Below the loop, there is a small, curved mark resembling a checkmark or a stylized 'L'.