

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q2 35 TFSI S tronic advanced Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	WW -DU 0133	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGA3RA037998
Vertrags-Nummer:	90968084	Erstzulassung:	04.04.2024
Internes KZ:	15129847	Kilometer-Stand:	52832
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

AUDI Q2 35 TFSI S tronic advanced Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Arkonaweiß Uni

Polsterung: Stoff Skript schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**28.907,56**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arkonaweiß Uni	0,00
Assistenzpaket Fahren	2.932,77
Assistenzpaket Parken	470,59
Assistenzpaket Sicherheit	445,38
Audi Drive select	168,07
Audi connect Navigation & Infotainment	0,00
Audi virtual cockpit	0,00
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	0,00
Kindersicherheits-Paket	46,22
Klima- und Komfortpaket	1.092,44
Komfortklimaautomatik	0,00
Komfortpaket Sitze	184,87
Komfortpaket plus	634,45
Komfortschlüssel, ohne Safelock	0,00
Navigationspaket	0,00
Sitzheizung vorn	0,00
Spurverlassenswarnung	0,00
Standheizung und -lüftung	1.176,47
Stoff Skript schwarz	0,00
Unilackierung - Ibisweiß	0,00
Winter-Leichtmetallräder, 5-V-Speichen - Größe 7 J x 17 mit Winterreifen 215/55 R 17	1.218,49

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**37.277,31****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****44.360,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

44.360,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q2 35 TFSI S tronic advanced Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	135
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	218	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1380	zul. Gewicht (kg):	1870

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90968084
Amtliches Kennzeichen: WW -DU 0133
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q2 35 TFSI S tronic advanced Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90968084
Amtliches Kennzeichen: WW -DU 0133
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q2 35 TFSI S tronic advanced Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.06.2025	29062	Wartungszusatzumfänge
05.06.2025	29062	Inspektion und Wartung
04.03.2026	49281	Bremsflüssigkeitswechsel
04.03.2026	49281	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WW-DU 133
Berichtsnummer :	0000000925453-DE968		
Referenznummer:	31201599		

Fahrzeugdaten

Audi Q2 (GAG)(08.2020->) 35 TFSI advanced

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZGA3RA037998	Laufleistung abgelesen:	52832 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.04.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 08:16 56410 Montabaur
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1498 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Arkonaweiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2027 / 04.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	49281 / 04.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur