



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	DD-TM116
Berichtsnummer :	0000000929005-DE968		
Referenznummer:	31209001		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) JBL Sound Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5815ANL118229	Laufleistung abgelesen:	120328 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.07.2026 01099 Dresden
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Silber
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	110543 / 27.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
6.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair




2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Lackabplatzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Lackabplatzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



6. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair

