

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6414	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMX009900
Vertrags-Nummer:	33287075	Erstzulassung:	30.03.2021
Internes KZ:	14780859	Kilometer-Stand:	113935
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **29.440,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Gunter Jäschke	0,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	110,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	100,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	300,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad in Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 2 für VW Transp. kurz	2.336,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Würth: Variante 2 für VW Transp. kurz	2.336,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **37.197,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **44.265,14**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.265,14

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	164
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,200	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1797	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33287075
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6414
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.09.2022	9059862823	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33287075
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6414
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
11.09.2023	46067	Bremsflüssigkeitswechsel
11.09.2023	46067	Inspektion und Wartung
18.01.2024	38365	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.03.2025	78339	Inspektion und Wartung
06.03.2025	78339	Bremsflüssigkeitswechsel
13.06.2025	86832	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	45356 Essen, Econova-Allee 29
Besichtigungsdatum	22.07.2026
Referenznummern	0031223280 - 0033287075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6414	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMX009900
Fabrikat	VW	1. Zulassung	30.03.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT kurz Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	113.845 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/109T	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/109T	2 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/109T	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/109T	4 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107R	3 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107R	3 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107R	3 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Vredestein	215/65 R16C 109/107R	3 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 11.02.2025 bei km 78.339.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Heckklappe Betätigung-funktionsuntüchtig) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Nutzer: Gunter Jäschke | ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus | ✓ Kirschrot Uni |
| ✓ Komfort-Paket Plus | ✓ Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad in Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt | ✓ Würth: Variante 2 für VW Transp. kurz |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Frontgrill Emblem, beschädigt (Bild 47)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Seite links

Seitenwand links, verkratzt (Bild 42, Bild 43)

Seite rechts

B- Säule rechts, beschädigt (Bild 31, Bild 32)

Schiebetür rechts, beschädigt (Bild 33, Bild 34)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 35)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Heckklappe Betätigung, funktionsuntüchtig (Bild 16)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Reifen vorne links, beschädigt (Bild 29, Bild 30)

Reifen 1 x beiliegend, Untermaß (Bild 20, Bild 21)

Reifen 1 x beiliegend, Untermaß (Bild 22, Bild 23)

Reifen 1 x beiliegend, Untermaß (Bild 24, Bild 25)

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt und Untermaß (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 51, Bild 52)

Interieur

Laderaum, verkratzt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Sonstiges

Inspektion klein Transporter, fällig (Bild 12)

Ohne Zuordnung

Laderaum-Ladekante, beschädigt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 53 Fotos.

Marzinek, David

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Inspektion klein, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 13. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 14. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage




Bild 15. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 16. Heckklappe, Betätigung, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 17. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 18. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 20. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 22. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 24. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Reifen, 1 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 26. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 38. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Laderaum-Ladekante, beschädigt, instand setzen



Bild 40. Laderaum-Ladekante, beschädigt, instand setzen

Fotoanlage



Bild 41. Laderaum-Ladekante, beschädigt, instand setzen



Bild 42. Seitenwand links, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 43. Seitenwand links, verkratzt, polieren



Bild 44. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 46. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Frontgrill, Emblem, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 50. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 52. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 53.