


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS0 S1008974	Erstzulassung	01.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ2856	Laufleistung	44 966 km
Modell	ASTRAL ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✔

Reifen




Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm







Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Schweller	2		Bauteil	Stoßfänger
	Position	Rechts	Position		Hinten		
	Beschreibung	Delle	Beschreibung		Delle		
	Anmerkungen	-	Anmerkungen		-		



DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordmappe									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

Sonstiges

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Abdeckkappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Abdeckkappe	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Abdeckkappe									
Position	Vorne links									
Beschreibung	Ersetzen									
Anmerkungen	-									
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Anmerkungen

290 Bitte Prüfen- Schalter?

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 1.663,84€