

DEKRA Automobil GmbH
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Würzburg
Louis-Pasteur-Str. 9
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 27088-0
Fax 0931 / 27088-88
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Franz Kolletzki
Tel. direkt 0931 27088-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KG Q227

FIN

TMAK281HFNJ059700

Vertragsnummer	78527092
Auftragsnummer	ELSRM004801
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	17.06.2026
Besichtigung	23.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.037,82 EUR	14.325,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.117,65 EUR	16.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Franz Kolletzki bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg, im Beisein von Herrn Schmidt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor. Die Ausstattung wurde über die FIN-Abfrage ermittelt und kann nicht eindeutig abgeglichen werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Anna SCHMITT GEB. SCHNEIDER, Rohdewaldstraße 2 C, 97688 Bad Kissingen
Kennzeichen	KG Q227
Tag der Erstzulassung	17.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.01.2010

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

09 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ059700
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Phantom Black
Lackierung	PAE
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	57.955

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr.

verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Select-Paket, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 27.06.2025 bei Kilometerstand 44.458.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür hinten links, Dichtgummi gerissen, erneuern (Bild 7); Tür vorne links, Dichtgummi gerissen, erneuern (Bild 8); Wartung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten, Zierleiste, zerkratzt, ; Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt, ; Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Franz Kolletzki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür hinten links, Dichtgummi gerissen




Bild 8 : Tür vorne links, Dichtgummi gerissen



Bild 9 : Wartung fällig

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **KG Q227** **FIN** **TMAK281HFNJ059700**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.06.2022	Letzte Zulassung	01.01.2010
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket	Aufbauart	Kombi
	Elektro 2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ059700	HSN / TSN	1349 / AFI
DAT Europa-Code®	013450330120002	DAT Marktindex	DE001 6291
Km-Stand abgelesen	57955	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofrz	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Phantom Black / PAE
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 23.06.2026 (Besichtigung 23.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		37.700,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		599,76 EUR
Listenneupreis gesamt		38.299,76 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		16.862,30 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 57955 / 8955		
Laufleistungskorrektur	-	634,02 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	81,15 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		16.309,43 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	94,82 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		16.404,25 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	47,56 EUR
Zwischensumme I		16.451,81 EUR
Anpassungsfaktor	+	904,85 EUR
Zwischensumme II		17.356,66 EUR
Reparaturkosten (mit 88,18 EUR MwSt.)	-	552,28 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.683,05 EUR MwSt.)	16.800,00 EUR	16.804,38 EUR
Handelsspanne (mit 394,87 EUR MwSt.)	2.475,00 EUR	2.473,15 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.288,18 EUR MwSt.)	14.325,00 EUR	14.331,23 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	599,76*			94,82
Summe Sonderausstattung		599,76			94,82 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Tür hinten links, Dichtgummi gerissen, erneuern (Bild 7)	192	43.26	-83,06	
2. Tür vorne links, Dichtgummi gerissen, erneuern (Bild 8)	160	43.26	-69,22	
3. Wartung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	400	100	-400,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	752			-552,28 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, Zierleiste, zerkratzt,
Stoßfänger vorne Zierleiste, zerkratzt,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Franz Kolletzki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.