

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

des Herstellers:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-11-03

ppa.

Wolfsburg 2021-11-03

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Interne Herstellerdaten

Christian Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt

WVWZZCDZNNW125873 HSN:0603

LCL8331872021 000914 00000000 00288

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

046CC0116869

www.PS-Team.de

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [l] / [L]
Innerorts	130	---	4.9	---
Außerorts	81	---	3.1	---
Kombiniert	99	---	3.8	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---
Abweichungsfaktor (falls zutreffend):	---			

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

1.74

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	sonstige CNG/LPG [l] / [L]
Niedrig	166	---	6.3	---
Mittel	113	---	4.3	---
Hoch	99	---	3.8	---
Extra hoch	118	---	4.5	---
Kombiniert	118	---	4.5	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1549#N0 30.: A2 max 1519#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +55 kg#

NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49. #195/65 R15 91H#6, OJX15 ET43: #2

05/55 R16 91H#7, OJX16 ET48: #205/55 R16 91V#7, OJX16 ET48: #205/55 R16 94V XL#7, O

JX16 ET48: #205/55 R16 91H#6, 5JX16 ET46: #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46: #205/55 R

16 94V XL#6, 5JX16 ET46: #225/40 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51: #225/45 R17 91W#7, 5JX17

ET51: #195/65 R15 91H M+S#6, OJX15 ET43: #205/55 R16 91H M+S#7, OJX16 ET48: #205/

55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46: #205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46: #225/40 R18 92

V XL M+S#7, 5JX18 ET51: #




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fahrbereifung



Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeuginformationen

Fahrzeugnummer	WVWZZZCZDZHW125873
Typbezeichnung	Golf 2.0 Life DT085 TDIW6F
Datum der Auslieferung	2021-11-30

Ölwechsel-Service

Datum	2026-06-18
Laufleistung	100719 km
Auftragsnummer	2026702195
Durchgeführt von	Salz Münchner Straße 81 87700 Memmingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2026-01-02
Laufleistung	86181 km
Auftragsnummer	2025717575
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Dieselfrühölfilter ☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Luftfiltereinatz
Durchgeführt von	Salz Münchner Straße 81 87700 Memmingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : Seitenwand hinten links mehrere Dellen



Bild 17 : Seitenwand hinten links mehrere Dellen




Bild 18 : Seitenwand hinten links mehrere Dellen



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt




Bild 20 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt




Bild 22 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt




Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt




Bild 24 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt




Bild 25 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt



Bild 26 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt




Bild 27 : Dach Delle




Bild 28 : Dach Delle




Bild 29 : Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt



Bild 30 : Seitenwand hinten links Kratzer




Bild 31 : Seitenwand hinten links Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	362595
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	26.785,71
VIN	WVWZZZCDZNW125873
Erstzulassungsdatum	1.11.2021
Kennzeichen	KE DA9393

Schadensfälle der int. Belegnummer: 362595

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105153	03.04.2023	Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 151 µm bis 202 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11 / 2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Golf 2.0 TDI SCR Life
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW125873
HSN / TSN	0603 / CNY	Schlüssel-Nr.	10020483
Km-Stand abgelesen	103616	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Felgen	Leichtmetall
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03.07.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Seite 2 von 3

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenwand hinten links mehrere Dellen, drücken (Bild 16, 17, 18)
2. Stoßfängerverkleidung hinten mehrfach verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 19, 20, 21, 22, 23, 24)
3. Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, smart repair (Bild 25, 26)
4. Dach Delle, drücken (Bild 27, 28)
5. Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt, erneuern (Bild 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad leichte Kratzer,
Heckklappenverkleidung mehrere leichte Kratzer,
Tür hinten links leichte Kratzer,
Fahrzeugfront und Windschutzscheibe mehrere leichte Steinschläge,
Seitenwand hinten links Kratzer, polieren (Bild 30, 31)