

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKMX RR015985	Kilométrage	62 351 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2ECK847	Date d'immatriculation	28/08/2023	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant		Transmission	Automatique
Modèle	Formentor-KM7-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	-	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 01/04/2026 Parc AVIS Own Risk - Parc AVIS Propriétaire AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Recharge kit secours	✓	Porte documents	✓
Triangle	✓	Manuel d'utilisation	✓
Gilet de sécurité	✓	Clef	✓
Plage arrière	✓		
Extincteur	✓		
Compresseur kit secours	✗		

Options / Equipements

Pneumatiques





Hankook 245/45/18 V Toutes saisons 3.0 mm

Hankook 245/45/18 V Toutes saisons 3.0 mm









Hankook 245/45/18 V Toutes saisons 4.0 mm

Hankook 245/45/18 V Toutes saisons 4.0 mm

Dommages

1		Elément	Compresseur kit secours	2		Elément	Pare-brise
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

**DEKRA Automotive Solutions**

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement &amp; Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Hayon ou malle																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Jante alu 18'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pneu																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Coupé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								

**Commentaires**

Parc stockage : AVIS Own Risk - Parc AVIS