

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1524NGN / WBA31GH0X07T96790 / 7T96790

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	220	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.301

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1524NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	22/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1524NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1524NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
8. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Techo	Pintar Reparado	-
14. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Capó dl	-	SR Pintura
17. Puerta dl iz	-	SR Carrocero
18. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
19. Luna parabrisas	-	SR Cristales
20. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR