



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Anteriore / Am



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Pneumatico / Posteriore Destro / Usurato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Cable

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	3 mm
Anteriore Destro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	3 mm
Posteriore Sinistro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	3 mm
Posteriore Destro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	2 mm

Commenti

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
		-	-
009	Paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
		-	-
010	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Smart repair
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	-	-	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	-	-	-
011	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
012	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
			-

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Accettabile	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Modanatura paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione	

Peugeot

3008 HYBRD 300 E-EAT8

TELAID: VF3M45GBUPS085855



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	23/03/2023	99364 km
Colore	Anno	Selle ria
-	-	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
5	-	-
Cilindrata	Tipo cambio	Alime ntazione
1598	Automatico	Benzina
Numero marce	Potenza massima	
8	221 KW	

Dettagli della dichiarazione



Data dichiarazione
22/07/2026

Data approvazione perizia
23/07/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Ope razione	importo netto
001	Pneumatico / Posteriore Destro Simbolo velocità : V / Marchio pneumatico : NEXEN / Larghezza : 225 mm / Altezza : 55 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 15 " / Stagione : Estivo	Usurato	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	