



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46311199
Auftrags-Nr / Referenz: 20653737
Besichtigungsdatum: 16.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7ELXPC775289
Erstzulassung	28.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	40.226 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00377	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	155 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52095987	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 5mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang



Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern
2	Schweller links	Schweller - Kratzer - Smart Repair
3	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - Smart Repair
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
6	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten links - beschädigt



Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

A close-up photograph of a silver alloy wheel with a multi-spoke design. The wheel is mounted on a dark-colored car. Red brake calipers are visible behind the spokes. The tire is a Michelin brand. The car is parked on a light-colored paved surface.

A photograph of a dark grey leather car seat. Two rectangular plates with the word 'TESLA' embossed vertically are mounted on the seat. An open owner's manual is placed on the seat to the right of the plates. The manual's left page shows the 'WARRANTY' section, and the right page shows the 'INDEX' section.

Seite 6 / 11

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern