

Ford

TRANSIT 350 L3 2.0 TDCI

VIN: WF0EXXTTREPS32287

Geschätzte Reparaturkosten

1.053,09 EUR
GESAMT



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	16/05/2024	137780 km
Farbe	Jahr	Polster
Frost-Weiß	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1996 cc	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	125 KW	

Equipment

Standard

Abbiegelicht	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
Dockingstation (MyFord Dock)	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	Bremsassistent	Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber elektrisch	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Getriebe 6-Gang	Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	Heizung mit Umluftschaltung
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	Klimaanlage	Klimaautomatik
Kühlergrill mit Chromleiste	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer	Parkpilotsystem vorn und hinten
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 3750 mm	Reifen 215/65 R15C ...T
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger hinten
Seitenschutzleisten	Start/Stop-Anlage	Technologie-Paket 2
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Rückfahrkamera	Trend
Trittsstufe hinten integriert	Verzurrösen (10)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Luftzusatzheizung elektrisch

Optional

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	Airbag Beifahrerseite	Mittelarmlehne für Fahrersitz
Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay	Außenleuchten hinten oben LED	Außenspiegel elektr. anklappbar
Batterieüberwachung programmierbar	Express-Line-Paket	Holzfußboden im Laderaum
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoffboden	Verzurrösen (6)	Fahrassistentz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor
Frontscheibe heizbar	Fzg. ohne Innenspiegel	Generator verstärkt
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)	Karosserievariante: Hochdach (H2)	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung
Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Stahlfelgen 6,5x16
Tagfahrlicht LED	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Hartmann Bochum GmbH	11/06/2026	15/06/2026



Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Seitenwand / Links Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
			
003	Seitenwand / Hinten Rechts Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair

	    		
004	Tür / Rechts¹ Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
	   		
005	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren
	 		
006	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
007	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
010	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
	  		
011	Nebelscheinwerfer / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen



¹ Schiebetür Rechts

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Bordmappe
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Mechanischer Schlüssel
- ☒ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8.5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links




Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Seitenwand / Links / Kratzer



Seitenwand / Links / Kratzer




Seitenwand / Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Links / Fehlt



Nebelscheinwerfer / Vorne Links / Fehlt