



SKODA
3T
ACDTUAX11
NAD7AD7GC0054B1STL1B8A
SUPERB
IP-MQB48ZZ_A0_0846-TMB-1
AT-300_OV_0196_000-TMB-1
08-SKx715W_3T_DTUA_AD7_0_A_1_5-000
RL-DQ381_7A_18_015-WWW-1
PR-VW_00208_00_000-WWW-1

M1
SKODA AUTO a.s.
tr. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TMBL7NP5N7015982
17.01.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0317*19, erteilt am 21.04.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 17.01.2022


Ing. Milan Haken
Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeugbezeichnung

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

Mlada Boleslav, 17.01.2022


Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Interne Herstellerdaten



GG222007

191

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Innerorts	167			6.3		
Außerorts	113			4.3		
Kombiniert	133			5.0		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

yes

e8 37

0.72

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	217			8.3		
Mittel	157			6.0		
Hoch	135			5.2		
Extra hoch	152			5.8		
Kombiniert	156			6.0		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO 16.2.: with trailer axle 2+100 kg#NO 35.:#215/55 R17 94W#7.0JX17 ET40#215/55 R17 94W#6.5JX17 ET41;
#235/40 R19 96W#8.0JX19 ET44#235/45 R18 94W#8.0JX18 ET44#215/55 R17 94V M+S#6.5JX17 ET41#NO 7.: max
value with all options;#NEDC values are stated beyond the legislative requirements;#

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC-weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : letzte Wartung



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Alufelge (glanzgedreht) vorne links, verschrammt



Bild 19 : Alufelge (glanzgedreht) hinten links, verschrammt



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlagschaden Sichtfeld




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlagschaden Sichtfeld



Bild 22 : Frontscheibe, zerkratzt



Bild 23 : Frontscheibe, zerkratzt




Bild 24 : Bremse hinten, Bremsbeläge und Bremsscheiben, Verschleißgrenze erreicht



Bild 25 : Innenraum Fahrersitz, Abnutzung




Bild 26 : Innenraum, Aufbereitung erforderlich



Bild 27 : Innenraum, Aufbereitung erforderlich



Bild 28 : Reifen vorne rechts, verschlissen



Bild 29 : Reifen vorne links, verschlissen



Bild 30 : T- Pannenset, Füllflasche abgelaufen




Bild 31 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 33 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 34 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
05.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.02.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG L&K
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLR7NP5N7015982
HSN / TSN	8004 / AWC	Schlüssel-Nr.	10461195
Km-Stand abgelesen	263976	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Metal Grey Metallic (F7Y)
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /S	2 mm
rechts	235 / 45 R 18 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /S	2 mm
2 links	235 / 45 R 18 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	3 mm
rechts	235 / 45 R 18 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2025			

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung


Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allradantrieb 4x4, Antiblockiersystem (ABS), Antriebssschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekoreinlage Piano-Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fahrprofilwahl inklusive personalisierbarem Schlüssel (Normal, Eco, Sport, Individual), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC (10 mm Tieferlegung, verstellbare Dämpfereinstellung), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Lederausstattung Executive, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Soundsystem CANTON, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: In Car Communication, Radiozubehör: SmartLink+, Radiozubehör: USB-Anschlüsse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink für Apple Car Play, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 18" Leichtmetallfelgen Propus Aero, SKODA Care Connect, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Textilfußmatten, Verchromte Elemente, Verzurrrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PKV	Beheizbare Windschutzscheibe Lackierung: Metallic
PLL	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad (2 Speichen)
KA2	Rückfahrkamera mit Waschdüse
810	Sitz: Massage-Funktion für el.Fahrsitz
PHC,PH	Sitze: Belüftete Vordersitze für Lederausstattung
B	
PHD	Standheizung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 05.03.2026 bei Kilometerstand 237.676
bis Wartung verbleiben:	3.700 km oder 212 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)



1. T- Pannenset, Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 30)
2. Alufelge (glanzgedreht) hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 19)
3. Alufelge (glanzgedreht) vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 18)
4. Frontscheibe, zerkratzt und Steinschlagschaden, erneuern
5. T- Bremse hinten, Bremsbeläge und Bremsscheiben, Verschleißgrenze erreicht, erneuern
6. Innenraum, Aufbereitung erforderlich, reinigen (Bild 26, 27)
7. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair
8. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Innenraum Fahrersitz, Abnutzung an Sitzlehne vorhanden,
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	SS
vorne rechts	2 mm	SS
Legende	S/ Sommer /S Schaden /O Original	