

Standplatz: _____

18.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen: MTK-AV 0714 Fahrgestell-Nummer: TMAJD81B9SJ593091
 Vertrags-Nummer: 23936090 Erstzulassung: 28.02.2025
 Internes KZ: 15220256 Kilometer-Stand: 8228
 Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Atlas White Uni

Polsterung: Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.042,02**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Atlas White	294,12
Atlas White Uni	0,00
KRELL Soundsystem	462,18
Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.798,32**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **41.410,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.410,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	192	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1581	zul. Gewicht (kg):	2125

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 23936090
Amtliches Kennzeichen: MTK-AV 0714
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.03.2026	9059993355	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stossstange vorne mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 23936090
Amtliches Kennzeichen: MTK-AV 0714
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MTK-AV 714
Berichtsnummer :	000000922671-DE613		
Referenznummer:	31193960		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD81B9SJ593091	Laufleistung abgelesen:	8228 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.02.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2028 / 02.2028
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	4 - mäßig

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrerseite • Akustikglas Türscheiben seitlich • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Dachspoiler <ul style="list-style-type: none"> 3. Bremsleuchte • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) <ul style="list-style-type: none"> Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved), Bordcomputer • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Aktives Bremslicht (ESS) • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Frontantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Dachreling • Design-Paket <ul style="list-style-type: none"> Kühlergrill in dunkler Optik, Heckleuchten LED, Tagfahrlicht LED in dunkler Optik • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) <ul style="list-style-type: none"> Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten <ul style="list-style-type: none"> Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DCT)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
Abbiegelicht
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Leder) 3-Speichen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Mild-Hybrid 118 kW (Motor 1,6 Ltr. - 118 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Engine Red Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • USB-Anschluss (Typ C) • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss hinten (Typ C) • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) |
|---|---|

Sonderausstattung

- Sound-System KRELL
Subwoofer, 7 Lautsprecher

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht möglich	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (12 Monate / 15.000 km) Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	
6.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair