

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	-
Cambio:		Colore esterno:	Blu scuro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E79PE047939
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	25/05/2023
Chilometraggio:	57798 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(2)
Destra	(2)
Dietro/posteriore	(3)
Interni	(3)
Ruote	(7)
Sinistra	(2)
Tetto e altri	(1)

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Carrozzeria/Corpo

Senza danni

Nessuna riparazione

Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cerchio in lega post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cofano Post.

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore





Interno veicolo

Sporco

Pulizia chimica

Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Manutenzione

Mancanza

Eseguire

Interni



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote



Paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Paraurti post.

Deformato / Forzato

Sostituire e dipingere

Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



Pneumatico ant. Sx

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



Porta ant. Dx

Graffiature

Verniciatura

Destra



Porta ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta post. Sx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Specchio int

Mancanza
Sostituire
Interni



Spoiler paraurti ant.

Rotto
Sostituire
Davanti



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

5,4 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

4,8 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

6,1 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

6,2 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu scuro	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	sì	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	2
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.