

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002468347
Besichtigt am: 04.06.2026 08:48
Berichts-Nr: 10730984
FIN: TMBGP7NW2M3093589



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUE
Erstzulassungsdatum:	26.05.2021
Laufleistung:	51.779 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Dynamic, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alupedalset

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (59Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Berganfahrsistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Comfort Ambition

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Silver Haptic

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamic paket

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile
--

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Bet{tigung der Heckklappe (Spindelantrieb)

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrercknieairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstr}merrahmen Schwarz hochglanz

I-Tafel Dekorleiste "Silver Haptic" + Hot-stamping Schwarz
glanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Müdigkeitserkennung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Navigationsgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
Lane assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sprachsteuerung
Leichtmetallräder 6,5J x 17" ET40 "Volans"	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 6,5J x 17" Volans (Super Rowi)	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Überführungs-ausrüstung
Leuchtwertenregulierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Blende	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera für NCAP- Anforderungen	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Regenschirm	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Pannen-Set
Mittelkonsole	Radio Swing 6,5"
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige Maxidot	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Abfalleimer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schwarzes Dachhimmel
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Fußmatten	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Servolenkung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Silver Haptic
Ohne Lichtassistent	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

Smart Link

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze

Sportsitze Stoff / Suedia

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für eine Anhängerkupplung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2031

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Fahrzeugelektrik	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Lenkrad	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.178,98
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.178,98

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGP7NW2M3093589

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren



2 - Fahrzeugelektrik - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich



Kommentar

SOS System



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10730984
vom: 04.06.2026

6 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar



Oberflächlich



8 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

Oberflächlich



9 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

