

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002499882
Besichtigt am:	15.06.2026 14:09
Berichts-Nr:	10799646
FIN:	WVGZZZ1T8RW000859



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	01.09.2023
Laufleistung:	179.281 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Allergenfilter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebsspannung 12 V	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Dachhimmel in Storm Grey	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kindersicherung

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Modelljahreswechsel 2023 I

Modelljahreswechsel 2023 II

Modelljahreswechsel 2023 LIX

Modelljahreswechsel 2023 LX

Modelljahreswechsel 2023 LXI

Modelljahreswechsel 2023 V

Modelljahreswechsel 2023 X

Modelljahreswechsel 2023 XIII

Modelljahreswechsel 2023 XLVI

Modelljahreswechsel 2023 XXXIII

Modelljahreswechsel 2023 XXXVIII

Modelljahreswechsel 2024 III

MPV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notrufsystem eCall

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kindersitz

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/60 R 16

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

Rückfahrkamera "Rear View"

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schalthebelknauf in Leder
 Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vordach
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite
 VWD Modellpflege III
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Ersatz		Sommer	Stahl	205/60 R 16 96 V	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Motorabschirmung	Loch	Ersetzen
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Gepäcknetz	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 4.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 17.000,00
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.061,15
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.684,77
Summe (ohne MwSt.):				€ 27.745,92

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	179,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	270,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	462,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	215,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	386,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T8RW000859

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug





Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Motorabschirmung - Loch - Ersetzen

Kommentar

Motorraum, Dämpfung in den Kotflügel links/rechts gerissen, erneuern




3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Gepäcknetz - Fehlt - Ersetzen

