

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002402369
Besichtigt am: 21.04.2026 11:06
Berichts-Nr: 10464477
FIN: VSSZZZ5F6R6544686

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	27.03.2024
Laufleistung:	37.999 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dynamiklenkung
4 Türen	ECO-Funktion
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Einparkhilfe
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	FPK-Basic
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug	Fußhebelwerk
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dachreling, schwarz	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Heckspoiler
Digitaler Radioempfang	Hinterachse "Standard"
Drehstromgenerator 140 A	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Drei.-Automatikgurte vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

Kategorie 0	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladeboden
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Ladekabel
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Multifunktionskamera
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Sitzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurhalteassistent
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Trennwand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne UNECE CS&SU
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
MPV	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelscheinwerfer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Warnleuchten
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängavorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Pannens-Set
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Privater Notruf
Ohne CD/DVD für Navigation	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radstand
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rechtsverkehr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Fußmatten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Handbremshebelgriff	Reifendruckkontrolle
Ohne Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)

Schriftzugsatz in Grundauführung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundaufstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F6R6544686

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477


vom: 21.04.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10464477
vom: 21.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

Türkante



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

