


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002469874
Besichtigt am:	16.06.2026 10:58
Berichts-Nr:	10806705
FIN:	WVWZZZE12RP026106

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	21.05.2024
Laufleistung:	19.603 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektrische Luftzusatzheizung
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	E-Mobilitäts-Bonus
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufgabe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Fahrprofilauswahl
Aktionspaket MOVE	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktionsprämie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernlichtassistent "Light Assist"
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Armlehne für Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumboden herausnehmbar
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 11,530
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
CCS-Ladedose	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion
Einton-Signalhorn	Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung
 Navigationssystem "Discover Pro"
 Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
 Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
 Radio "Ready 2 Discover Max"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrolies "ArtVelours Eco"
 Softwareverbund Ausführung 12
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Stoßfänger Standard
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Türgriffmulden beleuchtet
 Typprüfstand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vordach
 Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
 Vordersitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Winterreifen 215/55 R 18 T
 Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE12RP026106

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Dämmung Kotflügel rechts Tierversbiss



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

