

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G5K

Variante:
11CG

Version:
IAW500L0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
530e

0.2.3 Kennungen:
IP-0000615-WBA-1

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
AT-0000044-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:
24-WBA-P26

0.2.3.3 PEMS-Familie:
RL-0100365-WBA-1

0.2.3.4 Fahrwerstandsfamilie:
-

0.2.3.5 Fahrwerstandsmatrix-Familie:
PR-0000033-WBA-1

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
EV-0000057-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
M1

0.4 Fahrzeugklasse:
M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingelenkter ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA11CG0X0CM03617

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-11-08

mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

09.11.2022 (Datum)

München (Ort)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 2 nicht automatisiert

3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen

4. Radstand: 2975 mm

5. Länge: 4963 mm

6. Breite: 1868 mm

7. Höhe: 1498 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1975 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2019 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2550 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1090 kg Achse 2: 1540 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4250 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 1700 kg

18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 90 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B48B20A

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum: 1998 cm³

26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext. aufl. 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 135.00 kW bei 5000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 80.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 55.00 kW

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.714 3.143 2.106 1.667 1.285 1.0 0.839 0.667

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.231

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1599 mm 2. 1624 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 245/45 R18 100 Y 8.0Jx18/ET30 A C1

2: 245/45 R18 100 Y 8.0Jx18/ET30 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch: 78.70 dB(A)

bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹

Fahrgeräusch: 68.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 2096 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 214.5 N

47.1.3.1 f₁ -0.632 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.03836 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO: 351.5 mg/km

THC: 12.0 mg/km

NMHC: 9.7 mg/km

NOx:	10.7	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.24	mg/km
Partikelzahl:	1.58 *10 ¹¹	km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹	km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹	km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	42 g/km	1.8 l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewicht, kombiniert):	154	Wh/km
Elektrische Reichweite	63	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	10.3 l/100km
Mittel	- g/km	6.9 l/100km
Hoch	- g/km	6.3 l/100km
Höchstwert	- g/km	7.3 l/100km
Kombiniert	- g/km	7.3 l/100km
Gewichtet, kombiniert	36 g/km	1.6 l/100km
5. Vollektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	-	Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, gewichtet)	173	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	56	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	59	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 245/40 R19 101Y 8Jx19 ET30° 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8Jx18 ET30° 1/2: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30° bei 20 Zoll Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich*		

Bayernische Motoren Werke

Aktiengesellschaft

BMW AG



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das

umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 00049X VVS 00049 X TSN DER

DE 00 030315 WBA11CG0X0CM03617 1789211



WBA11CG0X0CM03617

Seite 6



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : 2 Winterreifen Flankenschaden



Bild 16 : 2 Winterreifen Flankenschaden



Bild 17 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 23 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 26 : Heckscheibe zerkratzt




Bild 27 : Heckscheibe zerkratzt



Bild 28 : T- Windschutzscheibe Steinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 394401
Hersteller BMW
Model 5 series
Variante DE - Kb5 530 e EU6d, OPF, (Facelift) 2020 - 2024
530 e PHEV
Listenpreis 58.831,90
VIN WBA11CG0X0CM03617
Erstzulassungsdatum 1.11.2022
Kennzeichen MS HW906E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394401

14.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024102958	18.02.2024		
2024105702	16.04.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.170,00
2025111216	30.07.2025	Kühlergrill Scheinwerfer rechts Stoßfänger vorne	5.249,34
2025110981	22.07.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer

Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2022	Letzte Zulassung	24.11.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	530e Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11CG0X0CM03617
HSN / TSN	0005 / DER	Schlüssel-Nr.	10137210
Km-Stand abgelesen	70404	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * FSL	S /O /F	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance MS * FP	W /S	5 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance MS * FP	W /S	5 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance MS * FP	W /O	5 mm
245 / 45 R 18 100 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance MS * FP	W /O	5 mm

W/ Winter; /S Schaden; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW ID, BMW eDrive Zones, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), E-Motor, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierungen, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetall Vielspeiche 619, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Standklimatisierung, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Telefon: WLAN Hotspot, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Xtraboost, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
3AC	Anhängerkupplung
3AS	Dachreling, silber matt
4M8	Fond-Leseleuchten BMW Individual
248	Lenkrad: Lenkradheizung
775	M Dachhimmel anthrazit
4T8	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
5DM	Parking Assistant
	Polsterung: Sensatec perforiert in V. mit M-Sportpaket
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 13.01.2026 bei Kilometerstand 61.861
nächste Wartung:	am 01.10.2027 bei Kilometerstand 93.404

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- 2 Winterreifen Flankenschaden, erneuern (Bild 15, 16)
2. T- Windschutzscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 28)
3. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 22,

- 23)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
 6. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 19)
 7. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckscheibe zerkratzt, (Bild 26, 27)