

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002432962
Besichtigt am: 19.05.2026 16:19
Berichts-Nr: 10633787
FIN: WVGZZZCSZPY075782



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	24.05.2023
Laufleistung:	41.326 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanswarz-Silbergrau/ Titanswarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 Leseleuchten vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
3 Kopfstützen hinten
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW
4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16
4 Türen
5-Gang-Schaltgetriebe
6 Lautsprecher
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgasnorm EU6 AP
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)
Ambientebeleuchtung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Batterie 320A (49Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
Berganfahrassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Dachhimmel
Dachreling schwarz
Dämpfung hinten
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen für Sondermodell
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Einstiegsleisten für Sondermodell
Einton-Signalhorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber elektrisch
Fernlichtassistent "Light Assist"
Fertigungsablauf Pamplona
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Fußgänger- und Radfahrererkennung
Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Gehobene Komfort-Ausstattung
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Geschwindigkeitsbegrenzer
Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Handbremshebelgriff in Leder
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Hinterachse "Standard"
Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel geschäumt
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radschrauben Standard
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radstand
Leuchte im Fußraum vorn	Rechtsverkehr
Leuchtweitenregulierung	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 3	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
MOVE	Schaltgetriebe MQ200
Müdigkeitserkennung	Schalthebelknauf in Leder
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Servolenkung
Normalsitze vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist"	Sitzbezüge für Sondermodell
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne 2. Batterie	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stabilisator vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Standard-Klimazonen
Ohne Anhängavorrichtung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne Differenzialsperre	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne ECO-Funktion	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfland Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Version Standard
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vordersitze beheizbar
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radio	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY075782

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633787
vom: 19.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

