

## Lynk & Co 01

### Informazioni Veicolo

Marca:	<b>Lynk &amp; Co</b>	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	<b>Nero</b>
Modello:	<b>01</b>	N. Telaio:	<b>L6TCX2E7XNE023839</b>
Carburante:	<b>Ibrido plug-in</b>	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	<b>10/01/2023</b>
Chilometraggio:	<b>68767 km</b>	Numero di porte:	<b>5</b>

### Riepilogo dei danni

<b>Davanti</b>	(4)
<b>Destra</b>	(4)
<b>Dietro/posteriore</b>	(5)
<b>Interni</b>	(2)
<b>Ruote</b>	(5)
<b>Sinistra</b>	(2)
<b>Tetto e altri</b>	(1)

### Immagini commerciali





**Opzioni secondo l'ispettore**

Telecamera con vista posteriore      sì    Tetto apribile elettrico      sì    Tetto panoramico      sì

**Danni**

**Antenna**  
Graffiature  
Levigare/lucidare  
Tetto e altri



**Calotta retrovisore esterno dx**

Graffiature  
Verniciatura  
Destra

**Calotta retrovisore esterno sx**


Graffiature  
Levigare/lucidare  
Sinistra

**Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx**


Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote

**Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx**

Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote

**Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx**

Graffiature  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Ruote




**Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cofano Post.**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Mancanza

Sostituire

Dietro/posteriore

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Rotto

Sostituire


Dietro/posteriore

**Fodera cuscino sedile ant. Sx**

Rotto

Sostituire

Interni



**Indicatori di direzione laterali dx**

Graffiature  
Sostituire  
Destra

**Interno veicolo**

Macchia  
Pulire  
Interni

**Kit di riparazione pneumatici**


Mancanza  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Dietro/posteriore

**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**

Rotto  
Sostituire  
Davanti

**Paraurti ant.**

Deformato / Forzato  
Verniciatura  
Davanti





**Paraurti post.**

Graffiature

Verniciatura


Dietro/posteriore

**Pneumatico post. Sx**

Strappo/tagliato

Sostituire


Ruote

**Porta ant. Dx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere


Destra

**Porta ant. Sx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Sinistra



**Porta post. Dx**

Ammaccatura  
Riparare e dipingere  
Destra

**Sensore parcheggio paraurti ant.**

Mancanza  
Sostituire  
Davanti

**Spoiler paraurti ant.**

Graffiature  
Verniciatura  
Davanti

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/99/W

Altro

5,0 mm

**Davanti Destra**

Estate

In lega

235/45/20/99/W

Altro

5,0 mm

**Dietro Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/99/W

Altro

5,0 mm

**Dietro Destra**

Estate

In lega

235/45/20/99/W

Altro

4,0 mm

<b>Controllo</b>		
Categoria	<b>Berlina</b> Cerchi	<b>In lega</b>
Colore Carrozzeria	<b>Nero</b> Copribagagli	<b>sì</b>
Libretto di circolazione	<b>sì</b> Libretto di circolazione	<b>Originale</b>
Libretto di manutenzione	<b>N/A</b> Livello carburante	<b>0</b>
Motore funzionante	<b>sì</b> Numero di cavetti di ricarica (normale)	<b>1</b>
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	<b>1</b> Numero di chiavi totali	<b>3</b>
Numero di poggiateste rimovibili	<b>3</b> Numero di porte	<b>5</b>
Numero di posti	<b>5</b> Tipo di vernice	<b>metallico</b>

#### Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.