

Voertuig gegevens					
Chassisnr.	TMBJW7NX1 NY012863	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	SKODA	Kenteken	2FMM557	Km stand	82 396 km
Model	OCTAVIA COMBI				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	23-06-2026	Inspectienummer	7054228	Inspectiedatum	13-07-2026
Toewijzingsdatum	23-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy
					

Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
	Compressor / Hulpkit ✓	Map voor autopapieren ✓
	Vulling hulpkit ✓	Handleiding ✓
	Kofferafdekking ✓	USB-adapter ✓
		Reservesleutel ✓
		gelijkvormigheidsattest ✓
		Kentekenbewijs ✓

Banden	
	Michelin 225/45/18 Y All seasons 5.0 mm Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 5.0 mm
	Michelin 225/45/18 Y All seasons 5.0 mm Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 5.0 mm

Type					
1		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-
				Nettokosten	-
2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,50
		Positie	Voor	Reparatiekosten	112,50€
		Type	Kras	Spuittijd	1,30
		Omvang	-	Spuutkosten	110,50€
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-
				Nettokosten	223,00€

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
5		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
7		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
8		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
9		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.213,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.213,00€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	1,50	112,50€	-	-	112,50€
Spuutwerk	85,00€	1,30	110,50€	-	-	110,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	990,00€	-	-	990,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

Collard Erik



13-07-26 08:57