

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -FF 0688E	Fahrgestell-Nummer:	WBA5P51020FM64964
Vertrags-Nummer:	93261080	Erstzulassung:	10.03.2022
Internes KZ:	15041078	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	1,500	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2300

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93261080
Amtliches Kennzeichen: HD -FF 0688E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.05.2025	9059944356	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93261080
Amtliches Kennzeichen: HD -FF 0688E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA5P51020FM64964

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	59,270 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	30,000 km
Type / Model	330e	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA5P51020FM64964	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	10 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 56,126 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
5	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
6	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
7	Equipment	Vehicle key (1 von 2 fehlt) - Replace
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46163446
Delivery date: 25 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46163446
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	330e	Mileage (Read)	59,270 km
Vehicle Identification number	WBA5P51020FM64964	First registration	10 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46163446
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Equipment: Vehicle key (1 von 2 fehlt) - Replace



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WBA5P51020FM64964

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.270 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA5P51020FM64964	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	10.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 56.126 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 2 fehlt) - erneuern
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46163446
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	59.270 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51020FM64964	Erstzulassung	10.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (1 von 2 fehlt) - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott