


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002506766
Besichtigt am: 18.06.2026 12:07
Berichts-Nr: 10829450
FIN: WVVWZZAWZNU072559

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CPW
Erstzulassungsdatum:	16.08.2022
Laufleistung:	50.131 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	152 kW (207 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Classic Grey/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	07.08.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.514 km
Restlauf bis Service:	50 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Faro" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
 4 Türen
 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l
 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW
 6 Lautsprecher
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgas-Doppelendrohr verchromt, links
 Abgasnorm EU6 AP
 Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
 Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel rechts, konvex
 Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
 Batterie 380A (68Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmerovorn auf Fahrer- und Beifahrerseite
 Dachhimmel schwarz
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen in Kings Red für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
 Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
 ECO-Funktion
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug
 Elektronische Differenzialsperre XDS
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrprofilauswahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
 Faro 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/40 R 18
 Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fertigungsablauf Süd-Afrika
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Gepäckraumabdeckung
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gepäckraumboden
 Geschwindigkeitsbegrenzer
 Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 GTI
 Handbremshebelgriff in Leder
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachse verstärkt
 Innenspiegel abblendbar
 Instrumententafel geschäumt
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Spurwechselassistent
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kurzheck	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Pedale in Edelstahl gebürstet
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Radio
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Radstand
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Rechtsverkehr
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Reifen 215/40 R 18
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Mit Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Schalthebelknauf in Alu-Leder-Kombination
Modul Boden hinten Ausführung 1	Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot
Multifunktionskamera	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Schriftzugsatz "GTI"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nicht Heissland	Servolenkung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist"	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Clark"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sportfahrwerk
Ohne Anhängervorrichtung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Aufkleber und Embleme	Stabilisator vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Standard-Klimazonen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Folienbeklebung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Top-Sportsitze vorn
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU072559

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10829450
vom: 18.06.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

