


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS0 S1007426	Erstzulassung	21.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3932	Laufleistung	33 411 km
Modell	ASTRAL 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✘

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

**Reifen**



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm









Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

**Außenschäden**



1		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	2		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Vorne rechts			Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfkit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfkit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Nothilfkit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Mitte</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Mitte	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Mitte																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckscheibe abgedunkelt</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	-	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	-																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Hutablage	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Hutablage									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

**Sonstiges**

12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion									
Position	-									
Beschreibung	Gebrauchsspur 2									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.265,09€</b>
---------------------	------------------