

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002539892
Besichtigt am: 10.07.2026 08:12
Berichts-Nr: 10982238
FIN: WAUZZZF29NN063776



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BTR
Erstzulassungsdatum:	18.11.2022
Laufleistung:	52.443 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	design
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C	Doppelton-Signalhorn
6-Zylinder-Ottomotor 3,0L/250 KW TFSI Grundmotor ist: T9I	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8 Lautsprecher	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Ablagepaket	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Federung Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fernlichtassistent
Ambiente-Lichtpaket plus	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi phone box	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Interieurelemente oben in Kunstleder
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Businesspaket	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling, Entfall	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Komfortmittelarmlehne vorn
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder Milano
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Manuell betätigte Türen
Memory-Funktion für den Fahrersitz
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch response
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne AdBlue-Tank
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Allradlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne connect Paket
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Geräuschkompensation
Ohne Head-up-Display
Ohne Heckspoiler
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lederteilumfang
Ohne Luftqualität-Paket
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron
Ladesystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron
Ladesystem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz
Ottomotor
PKW-Ausführung
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Progressivlenkung
quattro
quattro (mit ultra Technologie)
Räder der Serie
Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen
modellspezifisch
Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/45 R 19
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzter)
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.495,99
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.495,99

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	214,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	206,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF29NN063776

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichtverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10982238
vom: 10.07.2026



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

