

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002431630
Besichtigt am: 28.04.2026 15:03
Berichts-Nr: 10512227
FIN: TMBLU7NS1R8041515



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AXG
Erstzulassungsdatum:	07.05.2024
Laufleistung:	33.397 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich- Erkenn.,Park+Lane Assist +adapt.Spurf}hr.,DQ mit Emerg.Assist)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen, Carbon
3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad Sport mit Heizung und Schaltwippen DSG	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abfallkorb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Dynamiklenkung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	ECO-Funktion
Ablageschale am Dachhimmel	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allradantrieb	Fahrerkniefairbag
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Family Paket
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound (Ausführung 2)	Feststellbremse
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumleuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Businesspaket Amundsen	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kessy Full mit Alarm und SAFE system	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Halter
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 8J x 20	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Pannenset
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Radvollblenden
Müdigkeitserkennung	REAR VIEW CAMERA MID
Navi Amundsen + Web radio	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/45 R20 100V
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Alu/Chrom-Paket	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
	Schriftzugsatz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servoschließung Heckklappe
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.526,61
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.526,61

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	352,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLU7NS1R8041515

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10512227
vom: 28.04.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

