

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMBEC7NY9 PF102280	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	SKODA	Kenteken	2JJB857	Km stand	23 960 km
Model	ENYAQ				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	10-06-2026	Inspectienummer	7006805	Inspectiedatum	15-06-2026
Toewijzingsdatum	10-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Verwijderbare items

Mobiliteitsset




Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Hankook 235/50/20 T Zomer 4.0 mm



Hankook 235/50/20 T Zomer 4.0 mm



Hankook 255/45/20 T Zomer 4.0 mm

Hankook 255/45/20 T Zomer 4.0 mm

Type

1



Onderdeel	Reservesleutel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie		- Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		- Spuutkosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

2



Onderdeel	Frontpaneel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
Positie		- Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		- Spuutkosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Bekleding trede/drempel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Sierstrip bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	Nettokosten	49,00€
8		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechts	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
9		Onderdeel	Richtingaanwijzer	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	86,82€
		Positie	Rechts	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	109,32€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	109,32€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	158,32€	Afschrijving	-	Nettoprijs	158,32€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	0,30	22,50€	-	-	22,50€
Spuitwerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	86,82€	-	-	86,82€
Vast bedrag	49,00€	-	-	49,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder