

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 28/11/2024	Color	*****
Marca	JEEP	Matrícula	Cuentakilómetros	38 609 km
Modelo	Jeep Avenger Altitude Gasolina	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Neumático	4		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Derecho			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Desgastado			Daños	Desgastado
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Parabrisas	6		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
		Daños	Impacto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

7	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Manecilla exterior de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Manecilla exterior de puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Manecilla exterior de puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
11	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
13	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14	 ● ●	<table><tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Carcasa de retrovisor																				
Posición	Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>-</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-											
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

15



Elemento	Asiento completo
Posición	Trasero
Daños	Manchado
Comentarios	-