


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXEYDF6F7 RMA24133 | Erstzulassung | 06.12.2024 | Außenfarbe | Kaolin Weiß |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-LC7258 | Laufleistung | 40 569 km |
| Modell | MOVANO D CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

| | |
|--------------|---|
| Reserverad | ✓ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Wagenheber | ✓ |
| Antenne | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|------------|---|
| Schlüssel | ✓ |
| Inspektion | ✓ |

Reifen





Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm










Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm


Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---|--------------|---------------------|
|  <p>1</p> | Bauteil | Seitenwand unterhalb |  <p>2</p> | Bauteil | Kotflügelzierleiste |
| | Position | Hinten rechts | | Position | Hinten rechts |
| | Beschreibung | Delle | | Beschreibung | Ersetzen |
| | Anmerkungen | - | | Anmerkungen | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------|-----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|---|----|---|---|---------|-----------------------|----------|----------------|--------------|----------|-------------|---|
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Zierleiste Seitenwand | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Radhausverkleidung | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Zierleiste Seitenwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Radhausverkleidung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckblech</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckblech | Position | Hinten | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Türinnenhaut | Position | Hinten links | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Heckblech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Türinnenhaut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Seitenwand unterhalb | Position | Links | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Zierleiste Seitenwand | Position | Seitlich links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Seitenwand unterhalb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Zierleiste Seitenwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Seitlich links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Zierleiste Seitenwand | Position | Vorne links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Türinnenhaut | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Zierleiste Seitenwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Türinnenhaut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand oberhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Seitenwand oberhalb | Position | Hinten links | Beschreibung | SR Delle | Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Seitenwand oberhalb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | SR Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|------------------|----------|---|--------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - | | | |
| Bauteil | Lackvorbereitung | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lackierung | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|------------------|
| Gesamt netto | 1.912,38€ |
|---------------------|------------------|