

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**FIN VF3MRHPYEPS163817**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0212887999  
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom 23.03.2026,  
Besichtigung 23.03.2026, 14:45

Bewertet auf 23.03.2026  
Betrifft Halter Wollmann

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt mit MwSt.  
ohne MwSt.

Duplikat

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                      |                        |                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Erstzulassung                                                                        | 19.03.2024             | Letzte Zulassung     | 19.03.2024                            |
| Hersteller                                                                           | PEUGEOT                | Typ / Verkaufsbez.   | 3008 Hybrid 136 e-DSC6<br>Active Pack |
| Aufbauart                                                                            | Kombi                  | Türen                | 4                                     |
| Sitzplätze                                                                           | 5                      | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VF3MRHPYEPS163817                     |
| HSN / TSN                                                                            | 3003 / BDQ             | Schlüssel-Nr.        | 10422638                              |
| Km-Stand abgelesen                                                                   | 24901                  | Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2027                             |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                           | Hybr.Benzin/E          | Zylinderanzahl       | /                                     |
| Leistung (kW)                                                                        | 100                    | Hubraum (ccm)        | 1199                                  |
| Schadstoffklasse:                                                                    | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, | Antriebsart          | Frontantrieb                          |
|                                                                                      | N1, N2                 |                      |                                       |
| Getriebe                                                                             | Automatik /            | Felgen               | Leichtmetall                          |
| Farbe                                                                                | Blau / Metallic        | Polster / Farbe      | Stoff / Grau                          |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                        |                      |                                       |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ       | Art   | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 225 / 55 R 18 102 V | Michelin / E Primacy | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 225 / 55 R 18 102 V | Michelin / E Primacy | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 225 / 55 R 18 102 V | Michelin / E Primacy | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 225 / 55 R 18 102 V | Michelin / E Primacy | S / O | 5 mm        |
| Pannenset |                     |                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Active Safety Brake und Frontkollisionswarner, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Dachhimmel in Schwarz, Dekoreinlagen "Spray" mit Karbon-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebs-schlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Grau lackiert, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendbar, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik

Duplikat

(2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Scheinwerfer (Eco), LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Chicago" 17", Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schlüssellooses Startsystem, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Stop&Start-System, Verkehrsschilderkennung, Verzurrsen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung


### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 28.01.2026 bei Kilometerstand 23.529

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



### Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur  
(Bild 11)  
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,  
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 10)

Duplikat

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich  
Alexios Tsillos  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Wartungsheft




Bild 6 : Schlüssel, ZLB1 Kopie

Duplikat



Bild 7 : Anhängerkupplung, Erste Hilfe Kasten



Bild 8 : Gepäckraumabdeckung

Duplikat



Bild 9 : Sommerrad



Bild 10 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 11 : Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur