

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MJ 0417E	Fahrgestell-Nummer:	VF1AG000768890232
Vertrags-Nummer:	16040081	Erstzulassung:	14.03.2022
Internes KZ:	15044154	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	79 / 108	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	135	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1577	zul. Gewicht (kg):	1988

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16040081
Amtliches Kennzeichen: HD -MJ 0417E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16040081
Amtliches Kennzeichen: HD -MJ 0417E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT ZOE EV50 110hp Evolution Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 108 PS / 79 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VF1AG000768890232

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	168,728 km
Manufacturer	Renault	Next maintenance in	21,272 km
Type / Model	ZOE	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	VF1AG000768890232	Power / Engine displacement	51 kW
First registration	14 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 161,295 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - right side (Innenraum stark) - Soiled - Clean
2	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Measurement	Undercarriage (Reifen ungleich abgefahren) - Due - Perform
6	Interior	Rear shelf (Fehlt) - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
8	Door - front left side	Door (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work
9	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Replace
10	2nd wheel set	2 tyres - Worn - Replace
11	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Door - rear right side	Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Paint
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
15	Door - front right side	Door - Deformed - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	195/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 91T	Michelin	Summer tyres	0mm - 0mm	Not o.k.	
2	195/55 R16 91T	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass/verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45926231
Delivery date: 12 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Renault	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	ZOE	Mileage (Read)	168,728 km
Vehicle Identification number	VF1AG000768890232	First registration	14 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45926231
Delivery date: 12 Jun 2026



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45926231
Delivery date: 12 Jun 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Seat - front: Seat cover - right side (Innenraum stark...
Soiled - Clean




Damage #1: Seat - front: Seat cover - right side (Innenraum stark...
Soiled - Clean



Damage #1: Seat - front: Seat cover - right side (Innenraum stark...
Soiled - Clean




Damage #2: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #2: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Interior: Rear shelf (Fehlt) - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - front left side: Door (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Door - front left side: Door (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Door - front left side: Door (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #9: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #10: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace




Damage #10: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace




Damage #10: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace




Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #12: Door - rear right side: Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #13: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch... - Paint



Damage #13: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #15: Door - front right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #15: Door - front right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #15: Door - front right side: Door - Deformed - Repair and paint



VF1AG000768890232

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	168.728 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	21.272 km
Typ/Modell	ZOE	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	VF1AG000768890232	Leistung / Hubraum	51 kW
Erstzulassung	14.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 161.295 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug rechts (Innenraum stark) - verschmutzt - reinigen
2	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Vermessung	Fahrwerk (Reifen ungleich abgefahren) - fällig - durchführen
6	Interieur	Hutablage (Fehl) - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür vorn links	Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
10	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
11	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
15	Tür vorn rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	195/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91T	Michelin	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	
2	195/55 R16 91T	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass/verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45926231
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ZOE	Laufleistung (abgelesen)	168.728 km
Fahrgestellnummer	VF1AG000768890232	Erstzulassung	14.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45926231
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45926231
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (Innenraum stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (Innenraum stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (Innenraum stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Interieur: Hutablage (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern




Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott