


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPWK PW129724	Erstzulassung	29.11.2023	Außenfarbe	Power Rot/Kosmos Rot
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	SHG-KR 661	Laufleistung	17 207 km
Modell	MOKKA GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel










Schlüssel	✓
-----------	---

Reifen




Außenschäden


DEKRA Automotive Solutions

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Antenne	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Antenne																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Mitte</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	Mitte	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dach																				
Position	Mitte																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe komplett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe komplett	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	Bordmappe komplett												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												

Sonstiges

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.182,91€
---------------------	------------------