

Mercedes

MERCEDES-BENZ CITAN MIXTO (BM 420)(10.2023->) 112 CDI LANG (A2)(420.635) MOTOR 1,5 LTR. - 85 KW CDI KAT KASTEN MIXTO

VIN: W1VTCBDZ6RU384230





Beschreibung

	Zulassungsdatum 09/08/2024	Laufleistung 56892 km
Farbe ARKTIKWEISS	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	CO2 153	Hubraum 1461
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 85 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 96 / Reifenmarke : MICHELIN / Breite : 205 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 60 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen
	 		

003	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 96 / Reifenmarke : MICHELIN / Breite : 205 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 60 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Verschlissen	Ersetzen
 			
004	Entklebung / - 1	Beklebt	Akzeptabel
   			
005	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Delle	Ersetzen
  			
006	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
007	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
  			
008	Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
009	Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
 			
010	Holzboden / Hinten	Abgewetzt	Ersetzen

			
011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
012	Seitenwand / Unten Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
013	Tür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
014	Türeinstieg / Rechts	Kratzer	Lackieren
			
015	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
			
016	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Smart Repair
			
017	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
018	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
019	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

020	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
-----	-------------------	-------	------------

1.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	3.2 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Fzg nass

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Links / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Reifen / Vorne Rechts / Verschlissen



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen




Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Holzboden / Hinten / Abgewetzt



Holzboden / Hinten / Abgewetzt



Holzboden / Hinten / Abgewetzt



Holzboden / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag