

TMBJR7NU0N5049479

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 87.001 km |
| Hersteller | Skoda | Restlauf bis Service | 3.200 km |
| Typ/Modell | KAROQ | HU (Bericht lag nicht vor) | 06/2027 |
| Fahrgestellnummer | TMBJR7NU0N5049479 | Leistung / Hubraum | 110 kW / 1.498 ccm |
| Erstzulassung | 01.06.2022 | Polster/Farbe | / |
| Letzte Wartung | | Lackierung | |
| Kraftstoffart | Benzin | Getriebe | Manuell |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Ausrüstung | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern |
| 2 | Unterlagen | HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern |
| 3 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 4 | Tür hinten links | Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | |

Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 215/60 R16 95H | Dunlop | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 215/60 R16 95H | Dunlop | Winterreifen | 8mm - 8mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 215/50 R18 92W | Michelin | Sommerreifen | 3mm - 3mm | i.O. | |
| 2 | 215/50 R18 92W | Michelin | Sommerreifen | 5mm - 5mm | i.O. | |

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46004956
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit | | | | | 03/2026 |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46004956
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Hersteller | Skoda | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Typ/Modell | KAROQ | Laufleistung (abgelesen) | 87.001 km |
| Fahrgestellnummer | TMBJR7NU0N5049479 | Erstzulassung | 01.06.2022 |

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Montierte Bereifung




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



Checkliste

| Vorhanden | Name |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar |
| <input type="checkbox"/> | Antenne |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor |
| <input type="checkbox"/> | Windschott |



TMBJR7NU0N5049479

Vehicle details

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Operator | | Inspection condition | Conditional: Light/moisture/dirt |
| License number | | Mileage (Read) | 87,001 km |
| Manufacturer | Skoda | Next maintenance in | 3,200 km |
| Type / Model | KAROQ | Main inspection (Report not on hand) | 06/2027 |
| Vehicle Identification number | TMBJR7NU0N5049479 | Power / Engine displacement | 110 kW / 1,498 ccm |
| First registration | 1 Jun 2022 | Upholstery/Colour | / |
| Last maintenance | | Paintwork | |
| Fuel type | Petrol | Gearbox | Manual |

Zustandsbericht

Value reducing factors

| No. | Component group | Description |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Equipment | Tirefit filler - Expired - Replace |
| 2 | Documents | Main inspection certificate (Fehlt) - Replace |
| 3 | Rear bumper | Rear bumper - Scratched - Smart repair |
| 4 | Door - rear left side | Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair |

Wear and tear

| No. | Component group | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose | | |

Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

Detected repainting

| No. | Location |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Side panel - rear left side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent |

Main tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 215/60 R16 95H | Dunlop | Winter tyres | 6mm - 6mm | o.k. | |
| 2 | 215/60 R16 95H | Dunlop | Winter tyres | 8mm - 8mm | o.k. | |

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004956
Delivery date: 17 Jun 2026



Additional tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 215/50 R18 92W | Michelin | Summer tyres | 3mm - 3mm | o.k. | |
| 2 | 215/50 R18 92W | Michelin | Summer tyres | 5mm - 5mm | o.k. | |

Replacement

| Type | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Expiration date |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Tirefit | | | | | 03/2026 |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004956
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Manufacturer | Skoda | Inspection condition | Conditional: Light/moisture/dirt |
| Type / Model | KAROQ | Mileage (Read) | 87,001 km |
| Vehicle Identification number | TMBJR7NU0N5049479 | First registration | 1 Jun 2022 |

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Mounted tyres




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -CR 0912 | Fahrgestell-Nummer: | TMBJR7NU0N5049479 |
| Vertrags-Nummer: | 84171081 | Erstzulassung: | 01.06.2022 |
| Internes KZ: | 15052283 | Kilometer-Stand: | 0 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | SKODA Karoq 1.5l TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 110 / 150 | Hubraum: | 1498 |
| Getriebe: | Manuell | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 50 |
| Max. Km/h: | 211 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,900 |
| Leergewicht (kg): | 1410 | zul. Gewicht (kg): | 1923 |

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84171081
Amtliches Kennzeichen: HD -CR 0912
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

_____ Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84171081
Amtliches Kennzeichen: HD -CR 0912
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer