



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HL-MC 444
Berichtsnummer :	0000000929308-DE968		
Referenznummer:	31200832		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJB811BNJ107975	Laufleistung abgelesen:	34421 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 23554 Lübeck
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.Benzin/Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	26383 / 02.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 Lautsprecher • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Assistenz-Paket • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Phantomschwarz • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler • Doppelendrohr Auspuffanlage • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend • Frontscheibe Verbundglas • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäckraumabdeckung / Rollo | <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart: Frontantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Funktions-Paket • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) |
|--|---|

- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Smart-Key
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Sport-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstände 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt- / Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Smart-Sense-Plus-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Soundsystem KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinter
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Schweller - Rechts | Oberflächenkratzer | Aufbereiten / Polieren |



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|-----------|-----------------|----------------|
| 2. | Innenraum | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |



Sonstiges

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|--|-----------------|----------------|
| 3. | Sitz Innenraum rechts
vorne | Verschmutzt | Reinigen |
| 4. | Mittelkonsole Innenraum
vorne mitte | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Schweller - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

