



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EIC-FS3E
Berichtsnummer :	0000000926123-DE926		
Referenznummer:	31198604		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81HDNL023424	Laufleistung abgelesen:	51093 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	(1K) ZILINASCHWARZ MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	49510 / 12.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Anzeigeeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm • Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehr-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 05/2026 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung	Fällig	
4.	Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #4	Datum: 12.05.27
Km Stand	49510
Reparatur-Auftragsnummer	78136
Durchgeführte Arbeiten	2.637
Durchgeführter Service	60000 von 68 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Bremsflüssigkeit	☒ ☐
Kühlfüllstand	☒ ☐
Zahlensystem mit Sperrmole	☒ ☐

Werkstatt: Klt Händler- und Servicepartner
Automobile Raimund Günter GmbH
Auf der Heide 1
37351 Duppelshaus
Telefon 0530/075/3930

Der nächste Service-Termin
Datum: 12.05.27 oder bei 64510 km Stand

© Huesges, alle Rechte vorbehalten

Karosserie-Inspektion (zu ausstellen bei Reparatur oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Schadenscode:
1. Überslag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschädigung

Bemerkung: 10

Beschädigung bestätigt: ☐ ja ☒ nein



Sonstiges

Motorraum



Felgen

Bereifung



Bereifung

Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter